

MINI Cabrio 1.6 Cooper S Chili
2012 - 135 kW / 184 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WMWZP31040T366414
Eerste registratie	24-09-2012
APK geldig tot	29-09-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	140.098 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	23-07-2026
Verwachte kilometerstand	140.126 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	139
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



 Bouwjaar 2012	 Vermogen 135 kW / 184 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 140.098 km	 BTW Voertuig Nee

Opties & accessoires 11

Airco	Cruise control	Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Parkeersensoren	Schuif / open dak	Stoelverwarming	Xenon			

Aanwezig bij voertuig 5

Digitaal onderhoud	Volledig dealer onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------------	-----------------------------	------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	2
Carrosserie	Cabrio softtop
Kleur	Bruin
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (11)

Schade exterieur – Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen – Band / velg linksachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen – Band / velg linksvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing

-

Omschrijving
Geen



Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing

-

Omschrijving
En band



Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Scheur / kras
Oplossing

-

Omschrijving
Geen



Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing

-

Omschrijving
Kleurverschil koplampen



Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing

-

Omschrijving
Ratelgeluid tijdens optrekken, niet motorisch, waarschijnlijk trillingsdemper

Exterieur opmerking 4 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-09-2012	Eerste toelating	
24-07-2015	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
17-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
29-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bi-xenon koplampen
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- cruise control
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hoofd airbag(s) voor
- koplampreiniging
- lederen/stof bekleding
- lichtmetalen velgen 17"
- mistlampen voor
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- radio CD speler
- sportonderstel
- sportstoelen
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

