INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6596NKK / WBA41FR080FW22960 / FW22960

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.745

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6596NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO BAJA PRESIÓN V.O AFECTADO POR GRANIZO		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6596NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6596NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. kit baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
3. Neumático dl dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,53	10,00	188,92 €
4. Neumático tr dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,53	10,00	188,92 €
5. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.83 h.	7,75	0,00		97,45 €
9. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		5.58 h.	23,63	0,00		257,71 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.83 h.	7,75	0,00		89,75 €
12. Techo	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	1.00 h.		3.42 h.	14,48	0,00		184,65 €
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
14. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR		4.17 h.		0,00	0,00		160,54 €
15. Puerta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2206,87 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6596NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	12,66 h.	487,40 €
Total material pintura	-	77,62 €
Total Mano de Obra Pintura	18,33 h.	705,68 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6596NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	446,19 €
Descuento recambios aplicado	-	49,58 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	490,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E 6596 NKK


6596 NKK


6596 NKK


E 6596 NKK






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Values since refuel
1.3
l/h
Total 23745 km
77.9 km
Power %
75
50
25
0
P
Tailgate open.
710 km
0
1
10:15
20
+ 24.5 °C


Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Owner's Handbook
Close message
19.0°
19.5°
RESUME
CANCEL
SET
BACK
OPTION


Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Owner's Handbook
Close message
19.0°
19.5°
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
BACK
OPTION






BMW
TwinPower Turbo
BMW
BMW
5164 7422287 11
3245


BMW






FLAIX FM
10:16
29m
100m
19.5°


SE
S
Door open.
20
0 km/h











0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






BMW




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

