

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



11 de marzo de 2026

Nº Expediente: 3426365296

Nº Revisión: WTWS\_613214

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7707-LLH	Nº CHASIS:	ZFA22500006R06669
KILOMETROS:	191034	MARCA:	FIAT
F. PERITACIÓN:	11/03/2026	MODELO:	FIORINO CARGO SX 1.4 NATURAL POWER 52K
Seguro:	NO		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	03/03/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	432,66 €
Daños Interiores	180,97 €
Total Valoración	613,63 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
0000735500164	84E0L	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	68,14	20,44	47,70
0000735500087	9856L	Guarnecido aleta tr iz	1,00	88,38	26,51	61,87
0000052060699	99700	Compresor aire	1,00	55,12	16,54	38,58
0006000626045	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	46,88	14,06	32,82

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_613214
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	249
Kilómetros	191.034

#### Equipamiento

##### VIN Query

Nº SERIE 06R06669  
 VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1/7A7  
 NEUMATICOS 185/65 R 15..T  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 392  
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6D - ECOCF6D  
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025  
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - 450  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - 028  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - 57E  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENT C/TOMA CORRIENTE - 823  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149  
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS - 5JC  
 INTERIOR GRUPO PAISES - 8H7  
 ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 40Y  
 COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR  
 FECHA FABRICACIÓN 30/11/2019  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - 097  
 GENERALES PARAGOLPES TR COLOR (IMPRIM) - 876

MANUAL 5 VELOCIDADES  
 ACABADO TECNICO ELEGANT - LL1  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6 FULL - 86V  
 GAS NATURAL COMPRIMIDO 1368CC 51KW (70) - 350A1.000  
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REG RESPALDO - 297  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - XFC  
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - 008  
 ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 132  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - 228  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 502  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD/MP3 SERIE 1 - 414  
 ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - 845  
 VOLANTE Y MANDOS MANDOS RADIO/TELF EN VOLANTE - 245  
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 041  
 DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 011  
 Nº MOTOR 03138824  
 ACCESORIOS SENSOR TEMPERATURA EXTERIOR - 0M2  
 GENERALES PARAGOLPES DL 2 PARTES - 876

##### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA

#### Piezas





	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	0000735500164	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	68,14			68,14
±	0000735500087	Guarnecido aleta tr iz	1,00	88,38			88,38
	0000052060699	Compresor aire	1,00	55,12			55,12
	0006000626045	Fluido reparación neumáticos	1,00	46,88			46,88

#### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🔧 T2	GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,25 h	25,00			6,25
🔧 T2	GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,25 h	25,00			6,25
T1	7020E35	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,15 h	25,00			3,75
T1	7040H66	Sustituir Guarnecido aleta tr iz	0,30 h	25,00			7,50

Nº Valoración	CMA_613214	Marca - Modelo	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
Fecha Alta	11/03/2026 15:33:39	CUM	FI02902	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/03/2026 15:45:08	Matrícula	7707-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	ZFA22500006R06669		

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP9006L	Lateral iz carroz (zona tr) Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					

### Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	258,52 €	Subtotal Horas MO	23,75 €	Subtotal Horas MO	161,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,95 h)	23,75 €	Subtotal M.O. (6,45 h)	161,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	23,75 €	Total mano de obra	161,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	258,52 €			Subtotal material	247,66 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	77,56 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	180,96 €			Total del material	247,66 €
				Total sin descuentos	408,91 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	408,91 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	180,96 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	23,75 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	408,91 €	Base del impuesto	613,62 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	613,62 €	IVA (21%)	128,86 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	742,48 €
				Total	742,48 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		

### Equipamiento

#### VIN Query

Nº SERIE 06R06669  
 VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1/7A7  
 NEUMATICOS 185/65 R 15..T  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 392  
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - XFC  
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REG RESPALDO - 297  
 ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 132  
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - 008  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - 57E  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENT C/TOMA CORRIENTE - 823  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149  
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS - 5JC  
 INTERIOR GRUPO PAISES - 8H7  
 ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 40Y  
 COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR  
 FECHA FABRICACIÓN 30/11/2019  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - 097  
 GENERALES PARAGOLPES TR COLOR (IMPRIM) - 876

MANUAL 5 VELOCIDADES  
 ACABADO TECNICO ELEGANT - LL1  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6 FULL - 86V  
 GAS NATURAL COMPRIMIDO 1368CC 51KW (70) - 350A1.000  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6D - ECOCF6D  
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025  
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - 450  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - 028  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - 228  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 502  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD/MP3 SERIE 1 - 414  
 ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - 845  
 VOLANTE Y MANDOS MANDOS RADIO/TELF EN VOLANTE - 245  
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 041  
 DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 011  
 Nº MOTOR 03138824  
 ACCESORIOS SENSOR TEMPERATURA EXTERIOR - 0M2  
 GENERALES PARAGOLPES DL 2 PARTES - 876

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP4885.JPG



IMGP4886.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		



IMGP4887.JPG



IMGP4888.JPG



IMGP4889.JPG



IMGP4890.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		



IMGP4891.JPG



IMGP4892.JPG



IMGP4893.JPG



IMGP4894.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		



IMGP4895.JPG



IMGP4896.JPG



IMGP4897.JPG



IMGP4898.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		



IMGP4899.JPG



IMGP4900.JPG



IMGP4901.JPG



IMGP4902.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		




IMGP4903.JPG



IMGP4904.JPG



IMGP4905.JPG



IMGP4906.JPG

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613214	Marca - Modelo	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
Fecha Alta	11/03/2026 15:33:39	CUM	FI02902	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/03/2026 15:45:08	Matrícula	7707-LLH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	ZFA22500006R06669		



IMG4907.JPG



IMG4908.JPG



IMG4909.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_613214	<b>Marca - Modelo</b>	FIAT FIORINO/QUBO (225/300) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	11/03/2026 15:33:39	<b>CUM</b>	FI02902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	11/03/2026 15:45:08	<b>Matrícula</b>	7707-LLH		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	ZFA22500006R06669		