Voertuig rapport

Taxatiedatum: 02-11-2026

Mercedes-Benz A-klasse 250 e Advantage
2020 - 118 kW / 161 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	G
Chassisnummer	W1K1770861V070256
Eerste registratie	29-06-2020
APK geldig tot	15-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	101.377 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	02-11-2026
Definitieve kilometerstand	101.377 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.332
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	32
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	118 kW / 161 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	101.377 km	Ja

Opties & accessoires 15

Achteruitrij assistent | Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | LED verlichting | Lederen/stof bekleding | Navigatie | Parkeerhulp | Schuif / open dak | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details


Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2025

Schades (9)

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
+eerder herstel.

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
+slecht eerder herstel.

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rooklucht

Schade interieur - Achterbank



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking	6 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	2 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-06-2020	Eerste toelating	
23-07-2024	Registratie datum goedkeuring	
26-07-2024		Autobedrijf
15-08-2024	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Particulier
15-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegel(s) automatisch dimmend | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | chroom delen exterieur | comfortstoel(en) | connected services | cruise control | dimlichten automatisch | Elektronisch Stabiliteits Programma | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless start | knie airbag(s) | kunstlederen/stof bekleding | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lichtmetalen velgen 17" | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map + hard disk | oplaadmogelijkheid | parkeer assistent | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | sportstuur | spraakbediening | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | verkeersbord detectie | verlaagde carrosserie | WiFi | zij airbag(s) voor

Extra foto's





















