


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ5 R1083786	Erstzulassung	17.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	5 204 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm




Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Winter Kit

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil Felge glanzgedreht 17"

Position

Reparaturzeit

0,50

Teilekosten

259,58€

Beschreibung

Kratzer

Reparaturkosten

70,00€

Nettokosten

296,62€

Anmerkungen

Lackierungszeit

-

Lackierungskosten

-

Pauschale

-

2

Bauteil

Stoßfänger

Reparaturzeit

-

Teilekosten

-

Position

Vorne

Reparaturkosten

-

Nettokosten

-

Beschreibung

Steinschlag

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

Lackierungskosten

-

Pauschale

-

3

Bauteil

Tür

Reparaturzeit

-

Teilekosten

-

Position

Vorne Links

Reparaturkosten

-

Nettokosten

-

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

Lackierungskosten

-

Pauschale

-