



**YV1XZL4V5P2920971**

## Vehicle details

|                               |                    |                                  |            |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| Operator                      |                    | Inspection condition             | sufficient |
| License number                |                    | Mileage (Read)                   | 63,576 km  |
| Manufacturer                  | Volvo              | Next maintenance in              | 82 Tag(e)  |
| Type / Model                  | XC40               | Main inspection (Report on hand) | 10/2027    |
| Vehicle Identification number | YV1XZL4V5P2920971  | Power                            | 95 kW      |
| Engine displacement           | 1,477 ccm          | Cylinder                         | —          |
| First registration            | 15 Jul 2022        | Upholstery                       |            |
| Last maintenance              | 10/2025, 50,156 km | Paintwork                        | Black      |
| Fuel type                     | Petrol             | Gearbox                          | Manual     |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group        | Description                                     |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Door - front left side | Door - dent(s) - Smooth repair work             |
| 2   | Trim / covers          | Brightware / decorative strip (Fehlt) - Replace |
| 3   | Sill - left side       | Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair   |
| 4   | Interior               | Rear shelf - Damaged - Replace                  |
| 5   | Rear bumper            | Rear bumper - Scratched - Smart repair          |
| 6   | Vehicle glazing        | Windscreen - Stone chips - Replace              |

### Wear and tear

| No. | Component group        | Description                                      |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Body                   | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |
| 2   | Interior               | Interior - Abrasion - No deduction               |
| 3   | Door - rear right side | Door - dent(s) - No deduction                    |

### Missing parts

Missing part

### Previous damages

| No. | Previous damage                    |
|-----|------------------------------------|
| 1   | Front, Provided by user / customer |

### Detected repainting

| No. | Location |
|-----|----------|
| 1   | Bonnet   |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026  
**Protocol number: 46904892**  
Delivery date: 5 Aug 2026



## Main tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 235/60 R17 102V | Michelin     | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |
| 2    | 235/60 R17 102V | Michelin     | Summer tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |

## Additional tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 235/55 R18 104H | Pirelli      | Winter tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |
| 2    | 235/55 R18 104H | Pirelli      | Winter tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026  
**Protocol number: 46904892**  
Delivery date: 5 Aug 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Volvo             | <b>Inspection condition</b> | sufficient  |
| <b>Type / Model</b>                  | XC40              | <b>Mileage (Read)</b>       | 63,576 km   |
| <b>Vehicle Identification number</b> | YV1XZL4V5P2920971 | <b>First registration</b>   | 15 Jul 2022 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.


### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front




**Figure 2:** Diagonal front




**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior



**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Inspection location**  
 Römeräcker 1    SAP Walldorf  
 76351 Linkenheim - Hochstetten    69190 Walldorf

Inspection date:    5 Aug 2026  
 Protocol number:    **46904892**  
 Delivery date:    5 Aug 2026




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




## Pictures of damage



**Damage #1:** Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #1:** Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #1:** Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #2:** Trim / covers: Brightware / decorative strip (Fehl... Replace




**Damage #2:** Trim / covers: Brightware / decorative strip (Fehl... Replace



**Damage #3:** Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair





**Damage #3:** Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #3:** Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #4:** Interior: Rear shelf - Damaged - Replace



**Damage #4:** Interior: Rear shelf - Damaged - Replace



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair






**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



**Damage #6:** Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



**Damage #6:** Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



YV1XZL4V5P2920971

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                    |                          |             |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| Halter            |                    | Besichtigungszustand     | ausreichend |
| Kennzeichen       |                    | Laufleistung (abgelesen) | 63.576 km   |
| Hersteller        | Volvo              | Restlauf bis Service     | 82 Tag(e)   |
| Typ/Modell        | XC40               | HU (Bericht lag vor)     | 10/2027     |
| Fahrgestellnummer | YV1XZL4V5P2920971  | Leistung                 | 95 kW       |
| Hubraum           | 1.477 ccm          | Zylinder                 | —           |
| Erstzulassung     | 15.07.2022         | Polster                  |             |
| Letzte Wartung    | 10/2025, 50.156 km | Lackierung               | Schwarz     |
| Kraftstoffart     | Benzin             | Getriebe                 | Manuell     |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe             | Beschreibung                                              |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Tür vorn links            | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen                      |
| 2   | Verkleidungen/Abdeckungen | Zierleiste / Dekorleiste (fehlt) - erneuern               |
| 3   | Schweller links           | Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair             |
| 4   | Interieur                 | Hutablage - beschädigt - erneuern                         |
| 5   | Stoßfänger hinten         | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 6   | Verglasung                | Frontscheibe - Steinschlag - erneuern                     |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Karosserie        | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 2   | Interieur         | Innenraum - Abrieb - kein Abzug                  |
| 3   | Tür hinten rechts | Tür - Delle(n) - kein Abzug                      |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Vorschäden

| Nr. | Vorschaden                              |
|-----|-----------------------------------------|
| 1   | Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort        |
|-----|------------|
| 1   | Motorhaube |





## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/60 R17 102V | Michelin   | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 235/60 R17 102V | Michelin   | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/55 R18 104H | Pirelli    | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 235/55 R18 104H | Pirelli    | Winterreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026  
**Protokollnummer: 46904892**  
Anlieferungsdatum: 05.08.2026



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Volvo             | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | XC40              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 63.576 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | YV1XZL4V5P2920971 | <b>Erstzulassung</b>            | 15.07.2022  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.


### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne




**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten




**Abbildung 5:** Innenraum




**Abbildung 6:** Innenraum






**Abbildung 7: Innenraum**




**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**




**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



**Abbildung 13: Sonstiges**




**Abbildung 14: Sonstiges**



**Abbildung 15: Sonstiges**



**Abbildung 16: Sonstiges**




**Abbildung 17: Sonstiges**



**Abbildung 18: Sonstiges**




## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Fehl) - erneuern




**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Fehl) - erneuern




**Beschädigung #3:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair






**Beschädigung #3:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...  
Smart Repair



**Beschädigung #3:** Schweller links: Einstieg - Delle /  
Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängerkupplung abnehmbar      |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |