


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS9 S1004714	Erstzulassung	07.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RD3190	Laufleistung	41 885 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-
2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad
		Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Vorne rechts Beschreibung Kratzer Anmerkungen -	5		Bauteil Türeinstieg Position Hinten rechts Beschreibung SR Kratzer Anmerkungen -
6		Bauteil Kotflügel unterhalb Position Hinten rechts Beschreibung Delle Anmerkungen -	7		Bauteil Türgriff Außen Position Hinten rechts Beschreibung Kratzer Anmerkungen -
8		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Hinten rechts Beschreibung Kratzer Anmerkungen -	9		Bauteil Stoßfänger Position Hinten Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -
10		Bauteil Kotflügel unterhalb Position Hinten links Beschreibung Delle Anmerkungen -			

Sonstiges

3		Bauteil 2. Inspektion Position - Beschreibung Fehlende Elemente Anmerkungen -			
11		Bauteil Lackvorbereitung Position - Beschreibung Lackierung Anmerkungen -	12		Bauteil Inspektion Position - Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.406,00€