

**BMW X1-2022:**

N° Chassis:	WBA61EE0205Y72368	Version:	BMW X1 / 2022 / 5P / SUV xDrive23i M Sport DKG7
1ère MEC:	14/02/2024	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	73747	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Pneu

225/55/18/102 Y			
Pneus d'été:	AVG	Pirelli: 40%	AVD Pirelli: 45%
	ARG	Pirelli: 30%	ARD Pirelli: 35%
Profondeur de pneu AVG			5.5
Profondeur de pneu AVD			5.3
Profondeur de pneu ARG			6.1
Profondeur de pneu ARD			6.0
Taille de pneu AVG			225/55 R 18 102 Y
Taille de pneu AVD			225/55 R 18 102 Y
Taille de pneu ARG			225/55 R 18 102 Y
Taille de pneu ARD			225/55 R 18 102 Y
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			264
Marque de pneu AVD			264
Marque de pneu ARG			264
Marque de pneu ARD			264

Matériel de secours

Kit réparation

Oui

Compresseur

Oui

Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Aile AVG, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture



Répétiteur G, Infiltration d'eau, Acceptable



Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, Le - Remplacer et peindre



Grille de pare-chocs AV M, Cassé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVG, Cassé, E - Remplacer



Pare-brise, Fêlure, E - Remplacer



Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, E - Remplacer



Cache bagages, Manque, E - Remplacer



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable



Coffre / hayon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Smart repair

