

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	23/02/2022	Color	ROJO ELIXIR
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	60 584 km
Modelo	508 5P GT PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque S



Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 235/45/18 Verano 3.2 mm		Michelin 235/45/18 Verano 3.0 mm	
Michelin 235/45/18 Verano 3.3 mm		Michelin 235/45/18 Verano 3.3 mm	

Daños externos

1		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Delantero Rayadura -	2		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Delantero Izquierdo Abollado & Impacto -
3		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Izquierdo Rayadura -	4		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Izquierdo Rayadura -
5		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Izquierdo Rayadura -	6		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Rayadura -

DEKRA Automotive Solutions

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

11



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio . debido a su ubicación no es posible realizar las fotografías correctamente . vehículo sin batería . mando sin llave , no arranca