

**DEKRA Automotive Solutions**
**Voertuig gegevens**

Chassisnr.	W1K177184 1J371902	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	MERCEDES	Kenteken	2EFA553	Km stand	100 074 km
Model	CLASSE A				

**Inspectie gegevens**

Aankomstdatum	28-05-2026	Inspectienummer	6997385	Inspectiedatum	09-06-2026
Toewijzingsdatum	28-05-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy


**Accessoires**

--



**Verwijderbare items**

Mobiliteitsset	✔
----------------	---

**Documentenlijst**

Boorddocumenten	✘
gelijkvormigheidsattest	✘
Kentekenbewijs	✘









**Banden**

Hankook 205/60/16 V All seasons 5.0 mm		Hankook 205/60/16 V All seasons 4.0 mm	
Hankook 205/60/16 V All seasons 5.0 mm		Hankook 205/60/16 V All seasons 5.0 mm	









**Type**

1		Onderdeel	Boorddocumenten	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-	
2		Onderdeel	gelijkvormigheidsattest	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	250,00€	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	250,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>	
3		Onderdeel	Kentekenbewijs	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	250,00€	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	250,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>	

## DEKRA Automotive Solutions

4		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	2,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	150,00€	Brutokosten	150,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	150,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>150,00€</b>
5		Onderdeel	Stuur	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Versleten	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Onderdeel	Speciale velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	195,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	195,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>195,00€</b>
7		Onderdeel	Speciale velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	195,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	195,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>195,00€</b>
8		Onderdeel	Speciale velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
9		Onderdeel	Speciale velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	195,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	195,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>195,00€</b>
10		Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechts	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	<b>Nettokosten</b>	<b>37,50€</b>
11		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	187,50€	Brutokosten	340,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	1,80	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	153,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>340,50€</b>
		sinaasappelhuid, duidelijke rand, lak hecht niet					

## DEKRA Automotive Solutions

12		Onderdeel	Bumperrooster	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Ontregeld	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Afstelling	Vast bedrag	37,50€	<b>Nettokosten</b>	<b>37,50€</b>
13		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
14		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	49,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	49,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>49,00€</b>
15		Onderdeel	Rugleuning	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	49,34€
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	71,84€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>71,84€</b>
16		Onderdeel	Deurbekleding	Reparatietijd	0,70	Kosten onderdelen	284,48€
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	52,50€	Brutokosten	336,98€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>336,98€</b>
17		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	223,75€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	1,75	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	148,75€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>223,75€</b>
18		Onderdeel	Deurbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>68,00€</b>
19		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>20</b>		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	216,00€
		Type	Kras	Spuittijd	2,10	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	178,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>216,00€</b>
		+ deukje					
<b>21</b>		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-

**Samenvatting inspectie**

Brutoprijs	2.616,07€	Afschrijving	-	Nettoprijs	2.616,07€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

**Samenvatting van de arbeidskosten**

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	8,00	600,00€	-	-	600,00€
Spuitswerk	85,00€	5,65	480,25€	-	-	480,25€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Diversen**

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	833,82€	-	-	833,82€
Vast bedrag	702,00€	-	-	702,00€

**Handtekeningen**
**Handtekening Receiver**
**Handtekening Expert**
**Handtekening Klant / bestuurder**