

MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U92SZ076399



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	20/01/2025	27528 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Tappeto vano bagagli -	Non conforme	Accettabile



002

Cerchio in lega / Anteriore Destro

Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "

Riga

Smart repair




003

Paraurti / Anteriore

Rotto

Sostituzione



004

Spoiler / Anteriore

Rotto

Sostituzione



005

Porta / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



006

Sottoporta / Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione

			
007	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Riparazione
			
008	Vetro faro / Anteriore Destro	Scheggia	Sostituzione
			
009	Vetro faro / Anteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	DUNLOP	195 / 55 / 16 / Estivo	4.9 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4.3 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	5.7 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	5.3 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto




Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Tappeto vano bagagli / - / Non conforme



Tappeto vano bagagli / - / Non conforme



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto




Paraurti / Anteriore / Rotto




Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto




Paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Rotto



Spoiler / Anteriore / Rotto



Spoiler / Anteriore / Rotto



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Destro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Vetro faro / Anteriore Destro / Scheggia



Vetro faro / Anteriore Destro / Scheggia



Vetro faro / Anteriore Sinistro / Riga



Vetro faro / Anteriore Sinistro / Riga