

Information véhicule


Marque:	PEUGEOT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	308 SW	NIV:	VR3FCYHZTNY586491
Type de carburant:		Puissance:	96 kW
Version:	1.5 BLUEHDI 96KW S/S AUTO ALLURE PACK	Première immatriculation	31/08/2022
Kilométrage:	95382 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2	Avant	2
Droite	5	Gauche	2
Intérieur	2	Toit & autres	3

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Assistant de démarrage en côte	Capteur de pluie
Contrôle de distance	Direction assistée	Fonctionnement électrique des fenêtres	GPS
Isofix	Jantes alu	Rétroviseurs réglables électrique	Support lombaire réglable
Téléphone	Verrouillage central	Volant multifonctions	

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Dommages

Bas de caisse ext D

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Capot


Dégâts chimiques


LI - Réparer et peindre (complet)

Avant



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres






Carrosserie
Réparé
Acceptable
Toit & autres



Ciel de toit
Sale
Nettoyer
Intérieur



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur





Jante alum. ARD polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. ARG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Jante alum. AVD polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. AVG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Moulure de pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre

Arrière



Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre

Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)

Acceptable

Avant





Pavillon

Dégâts chimiques

LI - Réparer et peindre (complet)

Toit & autres



Pneu AVD
Déchirure
E - Remplacer
Droite



Porte ARD
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté		225/45/17/94/V	Michelin	5,0 mm
Avant Droite	Eté		225/45/17/94/V	Michelin	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté		225/45/17/94/V	Michelin	5,0 mm
Arrière Droite	Eté		225/45/17/94/V	Michelin	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Niveau de charge	20
Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible	Type de carnet d'entretien	Carnet d'entretien présent

Détails du NIV		
2 prises USB-C arrière	ABS (antiblocage des freins)	Accès et démarrage mains libres
Accoudoir arrière central	Accoudoir central avant avec rangement intégré	Active Safety Brake piloté par caméra et radar
Air conditionné automatique à réglage bizona	Air Quality System	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbag passager avec fonction neutralisation	Airbags latéraux AV
Airbags rideaux AV/AR	Alerte attention conducteur (détecteur de fatigue)	Alerte de franchissement involontaire de ligne
Allumage automatique des feux de croisement	Appuie-tête (3) sur banquette arrière	Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
Caméra de recul.	Condamnation centr.+comm.à dist.+verr.aut.en roul.	Démarrage mains libres (push start)
Détecteur d'obstacles arrière	Détecteur d'obstacles avant	Détection de sous-gonflage indirecte
Direction assistée électrique	DRL à LED avec signature Peugeot	Ecran tactile 10" HD capacitif cover mat
ESP +Hill Assist	Essuie-vitre avant automatique	Filtre à particules (FAP)
Fixations Isofix aux places latérales arriée+Top Tether	Frein de stationnement électrique	Garnissage Tep/Tissu Falgo noir Mistral
i-Cockpit Numérique 10"	JAV Halong diamantées 17"+225/45	Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
Lane Change Assist	Lève-vitres AV & AR électriques à com.séquentielle	Pack Drive Assist Plus
Pare-brise chauffant	Peinture métallisée	Peugeot Connect Nav 3D SOS&Assistance VC Speedcam
Peugeot Connect SOS & Assistance+Telemaintenance	Plancher de coffre modulable 2 positions	Prise 12V dans console centrale
Projecteurs Eco LED	Rear Cross Traffic Alert	Rear warning
Reconnaissance des panneaux	Régulateur de vitesse adaptatif+fonction Stop&Go	Rétroviseur intérieur électrochrome frameless
Rétroviseurs chauffants	Rétroviseurs électriques	Rétroviseurs rabattables élec.+éclairage d'accueil
SANS recharge smartphone sans fil	Sélecteur de mode de conduite (Eco/Normal/Sport)	Siège conducteur AGR+sièges chauff.avec lombaire
Siège conducteur réglable en hauteur/lombaire	Siège passager réglable en hauteur	USB avant charge+USB avant charge & data
Vitres surteintées arrière	Volant cuir compact régl.haut./profond.+commandes	

Informations sur le contenu et la portée du rapport d’inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.