

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81CG L5347426	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Inschrijvingsdatum	8-1-2020	Model	Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine	Km stand onderh	-
Km stand	182 683 km	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Brandstof	Hybrid benzine	Cylindersinhoud	1580	Interieurkleur	Grijs
Aantal zitplaatsen	5	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal portieren	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
		Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens



Accessoires

Airconditioning (automatisch)
Cruise control
Lederen bekleding
Navigatiesysteem
Lichtmetalen velgen
Automatische versnellingsbak
Metaallak

Verwijderbare items


Reservewiel
Hoedenplank

Documentenlijst

Handleiding
Onderhoudsboekje
Sleutel met afstandsbediening
Navigatie software

Banden

Michelin 205/60/16 Zomer 4.5 mm



Michelin 205/60/16 Zomer 4.5 mm




Michelin 205/60/16 Zomer 5.0 mm

Michelin 205/60/16 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Bumper
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

Overige schade

