



VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI COMFORTLINE ECC/HALF-LEER/LMV

Km-stand	100284 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1063 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Blauw		
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	20-01-2021	Aantal cilinders	3	Wielbasis	255 cm
Datum eerste afgifte NL	20-01-2021	Vermogen	70 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	121 g/km	APK t/m	17-10-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, Autonomous Emergency Braking, airco, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, centrale vergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control adaptief, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, achterbank in delen neerklapbaar, LED dagrijverlichting, lederen versnellingspook, mistlampen voor adaptief, multimedia-voorbereiding, passagiersairbag, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Audio optie_ anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✗ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Michelin	195/55 R16

RV	5 mm	Zomer	Michelin	195/55 R16
LA	6 mm	Zomer	Michelin	195/55 R16
RA	6 mm	Zomer	Michelin	195/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen




Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spotrepair



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenlag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Mattenset
Omschrijving:
Slijtage
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto