



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46323184
Auftrags-Nr / Referenz: 35002935
Besichtigungsdatum: 03.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo EX90 Twin Performance AWD Ultra (7-Sitzer)		
Kennzeichen	K-CB 3908E	Fahrgestellnummer	YV1TFEEB8SG004742
Erstzulassung	07.01.2025	Laufleistung (abgelesen)	13.702 km
HSN/TSN	9101 / CAJ 00002	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	SILVER DAWN	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	252 kW / 0 ccm	Nächste HU	01/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	249 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nacklackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.390 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	7 / 5
Vertragsnummer	35002935	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	295/35 R22 108H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	265/40 R22 106H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
3D-gedruckter Mediendrehknopf in Kristallglasoptik
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen und Gurtkraftbegrenzer
Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungssensor Sicherheitsschließung
Allradantrieb (AWD)
Ambientebeleuchtung Ambientebeleuchtung - Mit Begrüßungssequenz und erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Hintergrundbeleutete Dekoreinlagen (einfarbig) - Ambientebeleuchtung mit 72 SunLike-LEDs - beleuchtete Türablagen vorn und hinten - Einstiegsleisten vorn und



Bezeichnung
hinten - Fußraumbeleuchtung vorne und hinten - Tunnelbeleuchtung im offenen Stauraum unterhalb der Mittelkonsole - Beleuchtete Getränkehalter vorn - Arbeitsleuchten im Gepäckraum
Android Infotainmentsystem - 14,5"-Touchscreen (36,8-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse erste, zweite und dritte Sitzreihe (nur für 6- & 7 Sitzer) (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad) - 5G Internetverbindung
Armaturentafel und Türverkleidung in Nordico mit Kontrastnähten
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bremsleuchte, dritte
Colorverglasung
Convenient Entry und Start Fahrzeugstart über die Betätigung des Bremspedals und das Einlegen des Vorwärts- (D) oder Rückwärtsgangs (R)
Dachkantenspoiler
Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digital Key Plus Automatische Ver- und Entriegelung und Zündung per Smartphone
Digital Services - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp, wie Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, Anzeigen der Fahrzeugposition und digitales Handbuch)
Digitale Instrumentierung 3. Gen. Freistehendes vollgrafisches 8"-Fahrerdisplay (20,3-cm -Diagonale) mit unterschiedlichen Infodisplays (z. B. für Navigations-Kartenansicht)
Driver Awareness - Blind Spot Info.Sys., Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel-Warnung mit Lenkeingriff - Cross Traffic Alert, Querverkehrs-Warnung mit Bremseingriff-Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern beim rückwärtigen Ausparken inkl. Bremsung - Door opening alert, warnt vor anderen Verkehrsteilnehmern beim Verlassen des Fahrzeuges - Heckaufprallabschwächung, Präventivschutz bei drohenden Heckkollisionen - Safe Exit, warnt vor sich nähernden Fahrzeugen beim Ausparken
Eingelassene Türgriffe (beleuchtet) in Wagenfarbe
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Hochglanzschwarz
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Frunk Kofferraum unter der Fronthaube
Garantie umfasst 3 Jahre Herstellergarantie auf das Fahrzeug und eine Hochvoltbatterieggarantie bis zu 8 Jahre oder 160.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt). Gilt auch bei vorzeitigem Halterwechsel.
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe)
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum
Head-up Display
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
High Definition Pixel-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" - Zinkerfunktion (Beim Tagfahrlicht ist das Pixel-LED-Abblendlicht- und Fernlichtmodul durch das LED-Tagfahrlicht verdeckt. Bei Aktivierung des Abblend- oder Fernlichts fahren die LED-Tagfahrlichtmodule nach oben/unten und die Pixel-LED-Abblendlicht- und Fernlichtmodule werden sichtbar) - Abblendautomatik bis zu 5 Fahrzeuge und 3 weitere



Bezeichnung
Objekte - digitales Kurvenlicht - intelligentem Fernlichtassist.mit adaptiver Leuchtweitenregulierung - integriertem LED-Tagfahrlicht - Begrüßungssequenz
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Insassenerkennung mittels Innenraumradar - Erkennung von unbeabsichtigt zurückgelassen menschlichen und tierischen Insassen im Fahrzeug - Fahrerinformation, Blockierung der Fahrzeugverriegelung und Aktivierung der Klimatisierung
Intelligent Speed Assist - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent - Warnung beim überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Key Card Zentralverriegelung mit zwei NFC Karten inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe und automatischer Aktivierung der Begrüßungssequenz
Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung - Individuelle Klimatisierung für Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere links und rechts (2. Sitzreihe) inkl. Klimadisplay für die 2. Sitzreihe
Klimatisierung für die 3. Sitzreihe
Komfortschließung - Soft Close - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)
Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung
Kopfstützen (7)
Ladekabel Typ2/Typ 2 (Mode 3) 6 m Länge, 3-phasig, 16A (zum Anschluss an eine Ladestation mit Typ 2 -Steckervorrichtung)
Ladekontrollanzeige eingestellter Stromgrenzwert (ab 6 A) und Ladestand in 10% Schritten
Laderaumrollo, hinter der 3. Reihe angebracht
Lenkrad: Sportlenkrad, lederfrei
Lenksäule höhen- und längenverstellbar elektrisch
Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Modellembem am Fahrzeugheck
Nebelschlussleuchte
One Pedal Drive - Beschleunigung und Verzögerung bis zum Stillstand über das Gaspedal - Aktivierung/Deaktivierung über das Menu - Rekuperation (Bremsenergieerückgewinnung) sobald der Fuß vom Gaspedal genommen wird, zur Optimierung der Reichweite
Panikfunktion (in Funkfernbedienung integriert)
Panorama-Glasdach, feststehend
Parkbremse (elektrisch)
Parkkamera mit 360° Surround und 3D View - inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Polsterung: Nordico Vinyl/Ledernachbildung - inkl. Mittelarmlehne hinten - Echtholzeinlage: Birch - Dachhimmel: Grau
Radio: Audiosystem High Performance Sound by Bose - 940 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - 17 Kanäle - Subwoofer - Soundoptimierung
Regensensor
Roadside Assistance kostenloses Mobilitätsversprechen, 3 Jahre und nahezu in ganz Europa. Umfasst z.B. mechanische oder elektrische Defekte, Reifenprobleme, Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug so stark beschädigt wurde, dass es verkehrsuntauglich ist usw. Gilt auch bei vorzeitigem Halterwechsel.
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit max. 80 km/h
Safety Assistance -adaptive Geschwindigkeitsregelanlage -Fahrer-Monitoring-Syst. -Aufmerksamkeitswarner inkl. Driver Alert -Emergency Stop Assist -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Run-off road Mitigation -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Scheinwerfer- Reinigungsanlage
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitslenksäule (adaptiv)



Bezeichnung
Sitze: 7-Sitzer 2. Sitzreihe: - im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar inkl. individueller Lehnenneigungseinstellung - mit Längseinstellung für die zweite Sitzreihe 3. Sitzreihe: - elektrisch aufstell- und versenkbar
Sitze: Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Elektrisch einstellbaren Seitenwangen
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Sitzheizung vorn
Smartphone-Integration Apple CarPlay (kabellos)
Sport Front- und Heckschürze - in Hochglanzschwarz
Sport-Außenspiegel in Hochglanzschwarz
Standheizung mit Timer (elektrisch betrieben)
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard) Lädt Smartphones auf einer Ladefläche kabellos auf (Kompatibilität vorausgesetzt)
Textilfußmatten: Premium-Textilfußmatten
Trailer Stability Assist (TSA) Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Türschwellerbereich in Hochglanzschwarz
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster UV- und einbruchhemmende Verbundglasscheiben
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum
Volvo Safe Space Technology - 360° Rundumblick der Sicherheitssysteme: - Dachmontiertes Lidar mit 250 m Reichweite (hochauflösende Umgebungserfassung mittels Laserscanning) - 5 Radare - 8 Kameras - 12 (Ultraschall-) Sensoren - Zentralrecheneinheiten von NVIDIA DRIVE
Wegfahrsperre
Wärmepumpe Unterstützung der Klimaanlage sowie beim Erwärmen oder Kühlen der Hochvoltbatterie zur Reichweitenoptimierung
Zentralverriegelung mit Funkferbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (vollelektrisch)
Fahrwerk: Adaptives Luftfahrwerk mit Four-C-Technologie (Continuously Controlled Chassis Concept) inkl. Niveauregulierungsautomatik und Einstiegs-/Heckabsenkung (-2cm/+4 cm)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Pilot-Assist Paket - Park Assist Pilot (intelligenter Einparkassistent) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten . Einparkhilfe für Parklücken längs und quer zur Fahrtrichtung (jeweils links und rechts) sowie Ausparken aus Längsparklücken. Die Parklücke muss mindestens die 1,2 -fache Länge des Fahrzeugs haben. - Pilot Assist - erweiterter, navigationsdaten-basierter Spurführungsassistent mit Lenkunterstützung bis zu Geschwindigkeiten von 150 km/h
Paket: Winter-Paket - Scheinwerferreinigungsanlage - Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe) - Lenkradheizung
Radio: Audiosystem - Bowers & Wilkins High-Fidelity - 1.610 Watt Leistung - 25 Lautsprecher: - 5x 25mm doppelagiger (Aluminium) Nautilus Hochtöner - 7x Continuum-Membran Mitteltöner (2x100mm & 5x80mm) - 4x 170mm Technora Tieftöner - 4x 40mm Aluminium-Fullrange-Lautsprecher in den Kopfstützen (Fahrer & Beifahrer) - 4x 40mm Aluminium -Fullrange-Lautsprecher 3D (im Dach) - 1x 250mm Fresh Air Subwoofer mit Mica-Membran - 25 Kanäle - 3D Sound
Räder: Leichtmetallfelgen 22"-5-Speichen Aero-Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz mit Bereifung 265/40 R22 (vorn) und 295/35 R22 (hinten), 9,0 x 22" (vorne), 10,0 x 22" (hinten)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - beschädigt - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Abschleppöse (Abdeckkappe)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort

Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger

Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren