

49. CO<sub>2</sub> emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

## 1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| WLTP values | CO <sub>2</sub> emissions   |                          |                 | Fuel consumption (/100 km) |                                         |              | Electric Consumption<br>(Wh/km) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | Petrol/<br>Diesel<br>(g/km) | Gas<br>CNG/LPG<br>(g/km) | Other<br>(g/km) | Petrol/<br>Diesel<br>(L)   | Gas<br>CNG/LPG<br>(L)/(m <sup>3</sup> ) | Other<br>(L) |                                 |
| Low:        | 173                         | ---                      | ---             | 6.6                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Medium:     | 124                         | ---                      | ---             | 4.7                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| High:       | 110                         | ---                      | ---             | 4.2                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Extra High: | 136                         | ---                      | ---             | 5.2                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Combined:   | 130                         | ---                      | ---             | 5.0                        | ---                                     | ---          | ---                             |

## 2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----

Electric range city [km]: ----

yes

e9 29

## 3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

## 3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO<sub>2</sub> emissions savings due to the eco-innovation(s):

## 3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: 1.05

Gas (CNG/LPG): ---

Others: ---

## 4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| WLTP values<br>(CO <sub>2</sub> and fuel<br>consumption sustaining,<br>if not otherwise<br>mentioned) | CO <sub>2</sub> emissions   |                          |                  | Fuel consumption: (/100 km) |                                            |              | Electric<br>Consumption<br>(Wh/km) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                                       | Petrol/<br>Diesel<br>(g/km) | Gas<br>CNG/LPG<br>(g/km) | Others<br>(g/km) | Petrol/<br>Diesel<br>(L)    | Gas:<br>CNG / LPG<br>(m <sup>3</sup> )/(L) | Other<br>(L) |                                    |
| Low                                                                                                   | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |
| Medium                                                                                                | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |
| High                                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |
| Extra High                                                                                            | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |
| City                                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |
| Combined (sustaining)                                                                                 | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |
| Combined (depleting)                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |
| Weighted, combined                                                                                    | ---                         | ---                      | ---              | ---                         | ---                                        | ---          | ---                                |

## 5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER): ----

(EAER city): ----

All Electric Range [km]:

(AER): ----

(AER city): ----

## 51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

## 52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +45 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45

;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94

V M+S#7,0JX17 ET45;##

## Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

|          |                                                                                               |                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0.1.     | Make (Trade name of manufacturer):                                                            | SEAT                                                    |
| 0.2.     | Type:                                                                                         | Variant:                                                |
|          | 5FP                                                                                           | SXDTTCX0                                                |
|          |                                                                                               | FD7SFD7GC0044BIVL1A18ACA8M16                            |
| 0.2.1.   | Commercial name:                                                                              | SEAT ATECA                                              |
| 0.2.2.1. | Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values |                                                         |
|          | Final Vehicle actual mass [kg]:                                                               | -----                                                   |
|          | Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:                                 | -----                                                   |
|          | Frontal area for final vehicle [cm <sup>2</sup> ]:                                            | -----                                                   |
|          | Rolling resistance [kg/t]:                                                                    | -----                                                   |
|          | Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm <sup>2</sup> ]:                  | -----                                                   |
| 0.2.3.1. | Interpolation family's identifier:                                                            | IP-MQB37SZ_A0_0555-VSS-1                                |
| 0.2.3.2. | ATCT family's identifier:                                                                     | AT-5Q0_0V_0249_000-VSS-1                                |
| 0.2.3.3. | PEMS family's identifier:                                                                     | 09-VSS-715W_5FP_DTTT_FD7_A-000                          |
| 0.2.3.4. | Roadload family's identifier:                                                                 | RL-DQ381_7F_17_008-WWW-1                                |
| 0.2.3.5. | Roadload matrix family's identifier (if applicable):                                          | -----                                                   |
| 0.2.3.6. | Periodic regeneration family's identifier:                                                    | PR-VW_00227_00_000-WWW-1                                |
| 0.2.3.7. | Evaporative test family's identifier:                                                         | -----                                                   |
| 0.4.     | Vehicle category:                                                                             | M1                                                      |
| 0.5.     | Company name and address of manufacturer:                                                     | SEAT, S.A.,<br>Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell |
| 0.6.     | Location and method of attachment of the statutory plates:                                    |                                                         |
|          | On the right B-pillar, glued or bonded                                                        |                                                         |
|          | Location of the vehicle identification number:                                                |                                                         |
|          | In the engine compartment, right                                                              |                                                         |
| 0.9.     | Name and address of the manufacturer's representative:                                        |                                                         |
|          | -----                                                                                         |                                                         |
| 0.10.    | Vehicle identification number:                                                                | VSSZZZ5F0P6538850                                       |
| 0.11.    | Date of manufacture of the vehicle:                                                           | 2023-02-07                                              |

conforms in all respects to the type described in approval e9\*2007/46\*6394\*36 granted on 2022-10-18 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-02-07

Martorell, 2023-02-07

Daniel Cortina Munuera  
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam  
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZZ5F0P6538850

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1, Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2621

4.1. Axle spacing [mm]: 2621

5. Length [mm]: 4381

6. Width [mm]: 1841

7. Height [mm ]: 1615

13. Mass in running order [kg]: 1514

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1547

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2030

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1100 / 980

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 3830

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1800

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 90

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DTT

22. Working principle: Compression ignition/ 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1968

26. Fuel: diesel

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min<sup>-1</sup>] (internal combustion engine): 110.00 / 3000

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

|                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gear                       | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 28.1. Gearbox ratios:      | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 28.1.2. Final drive ratio: | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

29. Maximum speed [km/h]: 202

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1575 / 1549

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO<sub>2</sub> determination:

Axle 1: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

Axle 2: 215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: BLACK

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min<sup>-1</sup>]: 75.80 / 3150

Drive-by [dB(A)]: 67.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V<sub>ind</sub>:

47.1.1. Test mass [kg]: 1623

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

|                  |                         |                           |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 47.1.3.0. f0 [N] | 47.1.3.1. f1 [N/(km/h)] | 47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²] |
| 112.0            | 0.246                   | 0.03790                   |

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f<sub>ds</sub>): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007\*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

| Petrol / Diesel | CO    | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC + NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Particulates | Particles # |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                 | 35.7  | 12.0  | ----- | 26.6            | 37.0                  | -----                 | 0.1300       | 0.01E11     |
| LPG/CNG         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 | -----                 | -----        | ---         |
| Other           | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 | -----                 | -----        | ---         |

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

| Petrol / Diesel | CO    | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> | Particulates | Particles # |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
|                 | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----        | ---         |
| LPG/CNG         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----        | ---         |
| Other           | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----        | ---         |

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m<sup>-1</sup>]: 0.50

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO<sub>x</sub> [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 80.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts





Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand






Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorne (Spoiler) unterhalb rechtsseitig mehrfach verschrammt






Bild 15 : Stoßfängerverkleidung vorne (Spoiler) unterhalb rechtsseitig mehrfach verschrammt




Bild 16 : Kotflügel vorne links mehrfach zerkratzt






Bild 17 : Kotflügel vorne links mehrfach zerkratzt



Bild 18 : Türkante Tür vorne links verschrammt



Bild 19 : Türeinstieg hinten links mittig eingedellt und verschrammt



Bild 20 : Türeinstieg hinten links mittig eingedellt und verschrammt





Bild 21 : Stoßfängerverkleidung hinten oberflächlich zerkratzt



Bild 22 : Heckklappenverkleidung punktuell zerkratzt




Bild 23 : Heckklappenverkleidung punktuell zerkratzt



Bild 24 : Tür hinten rechts mittig punktuell eingedellt



# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr                      411542  
Hersteller                Seat  
Model                      Ateca  
Variante                   Style 2.0 TDI  
Listenpreis               34.441,17  
VIN                        VSSZZZ5F0P6538850  
Erstzulassungsdatum    1.6.2023  
Kennzeichen             M-CB 2405

**Schadensfälle der int. Belegnummer:    411542**

03.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                                        | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 2023113240    | 12.09.2023  | Stoßfänger vorne rechts                             | 593,77                |
| 2024108857    | 10.06.2024  | Heckklappe  Stoßfänger hinten                       | 4.679,38              |
| 2024116188    | 12.10.2024  | Beifahrerseite Tür hinten                           | 885,38                |
| 2025107603    | 14.05.2025  | Beifahrerseite Tür hinten  Beifahrerseite Tür vorne | 3.028,38              |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
24.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckklappe
- Tür hinten rechts
- Tür vorne rechts

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                |                      |                         |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Erstzulassung              | 06.06.2023                     | Letzte Zulassung     | 06.06.2023              |
| Hersteller                 | SEAT                           | Typ / Verkaufsbez.   | Ateca 2.0 TDI DSG Style |
| Aufbauart                  | Kombilimousine                 | Türen                | 5                       |
| Sitzplätze                 | 5                              | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VSSZZZ5F0P6538850       |
| HSN / TSN                  | 7593 / AMQ                     | Schlüssel-Nr.        | 40851639                |
| Km-Stand abgelesen         | 62007                          | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2026               |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel                         | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor         |
| Leistung (kW)              | 110                            | Hubraum (ccm)        | 1968                    |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I   | Antriebsart          | Frontantrieb            |
| Getriebe / Gänge           | DSG / 7                        | Felgen               | Leichtmetall            |
| Farbe (Hersteller)         | Magic Schwarz (F9R) / Metallic | Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit       |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.



## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ       | Art  | Profiltiefe |
|---------|--------------------|----------------------|------|-------------|
| 1 links | 215 / 55 R 17 94 V | Michelin / Primacy 4 | S /O | 5 mm        |
| rechts  | 215 / 55 R 17 94 V | Michelin / Primacy 4 | S /O | 5 mm        |
| 2 links | 215 / 55 R 17 94 W | Michelin / Primacy 5 | S /O | 6 mm        |
| rechts  | 215 / 55 R 17 94 W | Michelin / Primacy 5 | S /O | 6 mm        |
| Notrad  |                    |                      |      |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ               | Art  | Profiltiefe |
|--------------------|------------------------------|------|-------------|
| 215 / 55 R 17 94 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 | W /O | 5 mm        |
| 215 / 55 R 17 94 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 | W /O | 5 mm        |
| 215 / 55 R 17 94 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 | W /O | 7 mm        |
| 215 / 55 R 17 94 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 | W /O | 7 mm        |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite, Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel, Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach unter dem Fahrersitz, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berganfahrassistent (HHC), Bordcomputer, Chromapplikationen im Interieur, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern, Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert, Einparkhilfe hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Media System Plus Style, Xperience, FR, Reifenkontrollanzeige (RKA), Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic", Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, SEAT CONNECT, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrsen im Gepäckraum, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
| PCP  | Gepäcktrennnetz                                                |
| PCD  | Heckklappe elektrisch zu betätigen (Öffnung & Schließung)      |
|      | Lackierung: Metallic                                           |
| PSS  | Paket: Licht-und-Sicht                                         |
| PK5  | Parkenassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten               |
| PB1  | Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole |
| PG6  | Räder: Reserverad als Notrad                                   |
| PFP  | Variabler Gepäckraumboden mit Staufächern im Gepäckraum        |

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 12.600 km oder 332 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfängerverkleidung vorne (Spoiler)  
unterhalb rechtsseitig mehrfach  
verschrammt, erneuern (Bild 14, 15)
2. Kotflügel vorne links mehrfach  
zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau  
(Bild 16, 17)
3. Türeinstieg hinten links mittig  
eingedellt und verschrammt, smart  
repair (Bild 19, 20)

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Türkante Tür vorne links verschrammt, (Bild 18)  
Stoßfängerverkleidung hinten oberflächlich  
zerkratzt,  
Heckklappenverkleidung punktuell zerkratzt,  
(Bild 22, 23)  
Tür hinten rechts mittig punktuell eingedellt,  
(Bild 24)