



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	KE-HM 1307
Berichtsnummer :	0000000931964-DE968		
Referenznummer:	31220589		

Fahrzeugdaten

Kia ProCeed (CD)(2018->) GT

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH6G17GNL056983	Laufleistung abgelesen:	29116 km
Erstzulassung / Baujahr:	15.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.07.2026 14:13 87437 Kempten (Allgäu)
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1591 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	4	Nächste HU / AU:	11.2027 / 11.2027
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	
Zustand aussen:		Zustand innen:	

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	225/40/ZR18/-- 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/40/ZR18/-- 2 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	225/40/ZR18/-- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/40/ZR18/-- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Abbiegelicht • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display • Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display • Ausstattung GT • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System) • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm) • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Aktives Bremslicht (ESS) • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Auspuffanlage mit Klappensteuerung • Außenspiegel elektr. anklappbar • Unterschiedspiegel heizbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Bremssättel rot • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Diebstahl-Warnanlage • Einparkhilfe vorn • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x18
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenbeleuchtung Supervision
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 225/40 R18 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Sportsitze • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Track-Rot Metallic • Soundsystem JBL Premium • Start/Stop-Anlage (ISG) • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlackierung White DeLuxe |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Unterbodenprüfung:

Laufleistung plausibel:

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Schweller - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

3.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	
4.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Schweller - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Schweller - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren