

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6808MCW / WBA7M710607J40312 / 7J40312

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	116D F40	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	116D F40	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	55.083

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6808MCW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/17	94	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	24/02/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	mando llave no funciona, posible batería descargada, llavines revisados vh con emblema no originales		

Daños no valorables:

6808MCW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

6808MCW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Moldura entrada puerta del iz	-	REEMPLAZAR	0.30 h.			0,00	70,00	10,00	74,55 €
2. moldura entrada puerta del der	-	REEMPLAZAR	0.30 h.			0,00	70,00	10,00	74,55 €
3. Emblema paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	44,89	10,00	43,48 €
4. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
5. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
6. Tapa anclaje asiento infantil tr iz	-	REEMPLAZAR				0,00	20,57	10,00	18,51 €
7. Tapa dr rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.		0,00	0,00		31,95 €
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	0.67 h.	0.25 h.	1,06	0,00		48,03 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.60 h.		1.92 h.	8,13	0,00		105,15 €
10. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		0.92 h.	3,90	0,00		50,87 €
11. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		0.92 h.	3,90	0,00		50,87 €
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.50 h.	19,06	0,00		203,86 €
13. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.00 h.	8,47	0,00		97,02 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
16. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
18. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
19. Tapa dr rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
20. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
21. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
22. Cubierta respaldo dl iz	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €

6808MCW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Rejilla dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
30. Anagrama aleta dl dr	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
31. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
32. Anagrama aleta dl iz	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1728,78 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6808MCW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,18 h.	237,90 €
Total material pintura	-	51,21 €
Total Mano de Obra Pintura	12,09 h.	465,45 €
Total Recambios	-	264,97 €
Descuento recambios aplicado	-	29,44 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	709,25 €















Puerta abierta.

Total 55083 km

Desde individual
11278.6 km

→ 108 km



10:31

P



+12.0°C



Diesel



READY
OFF





Check Control
| Tapa del motorio abierta
Cerrar mensaje
Gracias, por favor.

1234567890
1234567890

HI AC 25.5

NAV PWR AUTO MSB AC MSV AC

MODE 944 1 2 3 4 5 6 7 8 H4 84

SPORT COMFORT
P
BACK OPTION







TwinPower Turbo

BMW

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2007/46*2018

WBA7M710607J40312

1940 kg

3240 kg

1- 1040 kg

2- 980 kg


80788 München

5 AOC 986





ConnectedDrive





4.59

millim

ON OFF





4.95

OFF ON ZERO

inch/mm



3.71

inch/mm

OFF ON ZERO



5.05





















MICHELIN
225/45 R 17









Manheim
COLLECTION





MICHELIN

4318

MICHELIN

Z041FW

TUBELESS

225/45 R 17







Manheim
COX AUTOMOTIVE











 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE







Manheim
COX AUTOMOTIVE

225/45R17



 **Manheim**
Cos. A. 1990/2000



Manheim
COX AUTOMOTIVE



808 MCW

BMW TORMES MOTOR









Manheim
COX AUTOMOTIVE

