

Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus
2015 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WAUZZZ8V2GA053723
Eerste registratie	10-12-2015
APK geldig tot	10-12-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	219.032 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	21-07-2026
Verwachte kilometerstand	219.032 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee

 Bouwjaar 2015	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 219.032 km	 BTW Voertuig Nee

Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	39
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 19

Achterdeuren met ruiten	Airbag rondom	Airco	Aluminium delen exterieur	Anti doorslip Regeling
Bluetooth telefoonvoorbereiding	Cruise control	Dimlichten automatisch	Elektrisch bedienbare ramen	
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	LED verlichting	Lederen sportstuur	Lichtmetalen velgen
Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren	Schuif / open dak	Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 5

Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel	Hoedenplank / rolhoes
--------------	------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2021

Schades (11)

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenstag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Start stop knop is vervaagd

Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
10-12-2015	Eerste toelating	
06-09-2016		Autobedrijf
23-09-2016	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Overig zakelijk
31-08-2022		Particulier
16-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
10-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank neerklapbaar	alarm klasse 1(startblokkering)	aluminium interieur afwerking	Anti Blokkeer Systeem		
Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	Bluetooth	
boordcomputer	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control	electronic climate control			
elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Sper Differentieel	Elektronisch Stabiliteits Programma			
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	knie airbag(s)	LED koplampen	lichtmetalen velgen 18"	
mistlampen voor	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	passagiersairbag	
radio-CD/MP3 speler	sportonderstel	sportstoelen	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel
voorstoelen in hoogte verstelbaar	warmtewerend glas	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

