DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Informe de evaluación

## datos del vehículo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIV | VR3UPHPX9 S4027870 | Fecha matriculación | 18/02/2025 | Color | Gris Artense (metali |
| Marca | PEUGEOT | Matrícula | 6784MZH | Cuentakilómetros | 16 358 km |
| Modelo | 208 5P Allure HYBRID 100 eDCS6 | Condition of the car | Desconocido | | |
| Pre-damage | Unknown | Pre-damage amount excl. VAT | - | Comentarios | |

## Detalles de Inspección

| | |
|---|---|
| Parque | PCD CAMPA CARPIO |












## Elemento extraíble


| | |
|---|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✔ |
| Botella kit reparar pinchazos | ✔ |
| Bandeja trasera | ✔ |

## Documento técnico

## Neumáticos

Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm





Michelin 195/55/16 H Verano 5.5 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 5.5 mm

## Daños externos

**2**



| | |
|---|---|
| Elemento | Parabrisas |
| Posición | - |
| Daños | Impacto |
| Comentarios | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Delantero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elemento | Luz LED de marcha diurna |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

**Informe de evaluación**

**6**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elemento | Spoiler |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**10**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**11**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**12**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**13**

| | |
|---|---|
| Elemento | Descuento piezas adyacentes |
| Posición | - |
| Daños | - |
| Comentarios | - |

## Daños internos

**1**



| | |
|---|---|
| Elemento | Pivotes de bandeja |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Falta |
| Comentarios | - |

## Otros Daños

**14**

| | |
|---|---|
| Elemento | Tiempo auxiliar |
| Posición | - |
| Daños | - |
| Comentarios | - |

## Comentarios

vehiculo sucio