

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1820*

zu 7: min. 1444*

Zu 27.1: 120/3200-4400*

Zu 35: A1 225/40

R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL, 9Jx19

ET58.1: A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18

97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18

ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/50 R17

98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

Wh/km

- km

- km

Wh/km

- km

- km

01 April 2022 0256970
Landratsamt Gelnhausen
-Kfz-Zulassungsstelle-

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN 2222

TSN BDF

VVS 00049

PZ 6

0121661333

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

1550181

21605

GF784231



0

1-2

046CC0123526



Mercedes-Benz

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H20AT0

Version: CZA0050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 200 d

0.2.3. Bezeichnung:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2020_8416-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-206_654M_1-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-W1K-DH

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2020_0051-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-206_654M_2081-W1K-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

Mercedes-Benz AG

0.5. Name und Anschrift des Herstellers

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum 12.01.2022

W1K2062031F042165

mit dem in der am 22.08.2021 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*02

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

13.01.2022

(Datum)

ppa. Bartels

i. V. p. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4						
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)						
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt						
Hauptabmessungen									
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm				
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm	7. Höhe:	1491 mm				
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1780 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1837 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:									
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg						
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:									
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	1800 kg	750 kg				
18.4. ungebreiteten Anhänger:									
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:									
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG							
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	654820								
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)								
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)								
25. Hubraum:	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. Diesel/E (0010)						
26.1. Fahrzeug mit	Mono-fuel (A0)								
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00kW bei 4400 min ⁻¹							
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	15,00 kW								
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	10,00 kW								
28. Getriebetyp:	automatisch								
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5,354	2 3,243	3 2,252						
4 1,636	5 1,211	6 1,000	7 0,865	8 0,717	9 0,601				
28.1.1. Achsübersetzung:	2,473								
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 1	2 2	3 3						
4 5	6 6	7 7	8 8	9 9					
Höchstgeschwindigkeit:	29. Höchstgeschwindigkeit:	226 km/h							
Achsen und Radaufhängung									
30. Spurnweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm						
35. Reifen-/Radkombination/Reifendruckkategorie/Reifenkategorie:									
Achse 1:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A	C1					
Achse 2:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A	C1					
Achse 3:									
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)							
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU (7)						
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)								
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5								
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):									
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	68,00 dB(A)						
bei der Motordrehzahl	3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)						
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1913	kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.270 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfällt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	116,8 N	47.1.3.1. f1	0.437 N/(km/h)
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdisc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
	715/2007*2018/1832AP		
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	64,1	-	mg/km
NOx:	6,7	-	mg/km
Partikelmasse:	0,39	-	mg/km
Partikelzahl:	8,33 * 10 ⁸	-	km ⁻¹
THC:	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	mg/km
THC+NOx:	14,4	-	mg/km
NH3	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0,5000	m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:		NOx	80 mg/km
Vollständige RDE-Fahrt:			80 mg/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:			80 mg/km
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	153 g/km	-	g/km
Außerorts:	94 g/km	-	g/km
Kombiniert:	116 g/km	-	g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	-	g/km
Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	5,8 l/100km	-	m³/100km
Außerorts:	3,6 l/100km	-	m³/100km
Kombiniert:	4,4 l/100km	-	m³/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	-	m³/100km
Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):		Nein (N)	-
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	168 g/km	6,4 l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	124 g/km	4,7 l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	107 g/km	4,1 l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	123 g/km	4,7 l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	125 g/km	4,7 l/100km	- m³/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen




Bild 16 : Kühlergrill Chromleiste gebrochen



Bild 17 : Kühlergrill Chromleiste gebrochen



Bild 18 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.



Bild 19 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.




Bild 20 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.



Bild 21 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.



Bild 22 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.



Bild 23 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.



Bild 24 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.



Bild 25 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.




Bild 26 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.



Bild 27 : Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht.




Bild 28 : Stoßfänger hinten eingedellt und verschrammt, Chromleiste gebrochen und ersetzen



Bild 29 : Stoßfänger hinten eingedellt und verschrammt, Chromleiste gebrochen und ersetzen



Bild 30 : Heckrollo gebrochen



Bild 31 : Heckrollo gebrochen



Bild 32 : Heckrollo gebrochen



Bild 33 : Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen



Bild 34 : Winterreifen HA Verschleißgrenze erreicht



Bild 35 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 36 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 37 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 38 : Gesamtfahrzeug klebrig stand unter einem Baum



Bild 39 : Reifen Vorderachse

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 372739
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 43.260,00
VIN W1K2062031F042165
Erstzulassungsdatum 1.4.2022
Kennzeichen CW S6970

Schadensfälle der int. Belegnummer: 372739

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025106645	22.04.2025	Stoßfänger vorne rechts	1.894,56
2026105953	12.04.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.236,25
2026106002	14.04.2026	Beifahrerseite komplett	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 73 µm bis 122 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

2. Radsatz im Fahrzeug

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.04.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC
Aufbauart	Kombi	Türen	Avantgarde
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	2222 / BDF	Schlüssel-Nr.	W1K2062031F042165
Km-Stand abgelesen	151750	Nächste HU §29 StVZO	10080396
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Leistung (kW)	05 / 2027
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	120
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	N1 I
Polster	Stoff		Automatik
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		HIGHTECHSILBER
			METALLIC-LACKE

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	1 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	1 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	3 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Alpin 6	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Alpin 6	W /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Alpin 6	W /O	1 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Alpin 6	W /O	1 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
916	Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
	Lackierung: MANUFAKTUR metallic
D1I	Paket: Infotainment-Paket
D1L	Paket: Licht
D1P	Paket: Park
P49	Paket: Spiegelpaket
R69	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 12 / 2025 bei Kilometerstand 127.554
 bis Wartung verbleiben: 803 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Winterreifen HA Verschleißgrenze erreicht, erneuern (Bild 34)
2. Stoßfänger hinten eingedellt und verschrammt, Chromleiste gebrochen und ersetzen, instandsetzen (Bild 28, 29)
3. Gesamtfahrzeug klebrig stand unter einem Baum, reinigen (Bild 38)
4. Reifendruckkontrolle leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
5. Heckrollo gebrochen, erneuern (Bild 30, 31, 32)
6. Kühlergrill Chromleiste gebrochen, erneuern (Bild 16, 17)
7. Seitenschaden rechts, Stoßfänger vorne, Kotflügel, Tür hinten, Seitenwand, Alufelge, Alufelge Glanzgedreht. (Bild 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
8. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 35, 36, 37)
9. Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen (Bild 33)
10. Sitz vorne rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen (Bild 15)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	SO
vorne rechts	1 mm	SO
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat	