

# Ford

FOCUS ECOBOOST 1.0 HYBRID

TELAIO: WF0NXXGCHNRG09004



## Descrizione

<b>Marca</b>	<b>Data immatricolazione</b>	<b>Odometro</b>
-	30/04/2024	68335 km
<b>Colore</b>	<b>Anno</b>	<b>Selleria</b>
Argento	-	-
<b>Numero porte</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Generation</b>
-	-	-
<b>Carrozzeria</b>	<b>Tipo cambio</b>	<b>Alimentazione</b>
Due Volumi	Manuale	Benzina

## Dettagli della dichiarazione
















**Luogo ispezione**

**Data dichiarazione**  
26/05/2026

**Data approvazione perizia**  
28/05/2026

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
003	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Smart repair

			
<p>004 Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "</p>	<p>Rigo</p>	<p>Smart repair</p>	
			
<p>005 Paraurti / Posteriore</p>	<p>Rotto</p>	<p>Sostituzione</p>	
			
<p>006 Parte inferiore paraurti / Posteriore</p>	<p>Rotto</p>	<p>Sostituzione</p>	
			
<p>007 Parafango / Posteriore Destro</p>	<p>Ammaccato vernice incisa</p>	<p>Riparazione</p>	
			
<p>008 Porta / Posteriore Destro</p>	<p>Ammaccato vernice incisa</p>	<p>Riparazione</p>	
			
<p>009 Porta / Anteriore Destro</p>	<p>Ammaccato vernice incisa</p>	<p>Riparazione</p>	
			

010	Sottoporta / Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
011	Cuscino sedile in tessuto / Anteriore Sinistro	Brucciato	Smart repair

### Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

### Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	BFGOODRICH	215 / 55 / 17 / All Seasons	4 mm
<b>Anteriore Destro</b>	BFGOODRICH	215 / 55 / 17 / All Seasons	4.6 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	BFGOODRICH	215 / 55 / 17 / All Seasons	4.3 mm
<b>Posteriore Destro</b>	BFGOODRICH	215 / 55 / 17 / All Seasons	4.8 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga




Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza




Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza




Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Destro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Destro / Ammaccato vernice incisa



Cuscino sedile in tessuto / Anteriore Sinistro / Bruciato



Cuscino sedile in tessuto / Anteriore Sinistro / Bruciato