

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



25 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374084

Nº Revision: WTWS\_622331

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

<b>MATRÍCULA:</b>	6476-MCF	<b>Nº CHASIS:</b>	VR3EFYHT2NN553946
<b>KILÓMETROS:</b>	51880	<b>MARCA:</b>	PEUGEOT
<b>F. PERITACIÓN:</b>	25/05/2026	<b>MODELO:</b>	PARTNER COM. PRO STANDARD 600KG BLUEHDI 73K
<b>Seguro:</b>	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	22/05/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_3337
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

<b>Nº LLAVES:</b>	2	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	NO	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	SI
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	SI	<b>Navegador GPS:</b>	NO TIENE		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	NO	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO COMERCIAL

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	625,39 €
<b>Daños Interiores</b>	0 €
<b>Total Valoración</b>	625,39 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

## OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_622331
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	ICY
Kilómetros	51.880

### Equipamiento

#### VIN Query

EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBICA - DE300
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58	GENERAL MB6GW - DBMDF
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
VERSION GAMA INICIAL - DDJ03	VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
ACABADO TECNICO ALTO - B0E0E	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF	ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02	ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO MISTRAL - DENVO
ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00	ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00	ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO MISTRAL - DER37	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY	TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433.92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/BOTON APERTURA MALETERO - DCY14
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01	LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02	GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48	GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		

GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01  
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00  
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00  
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01  
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00  
 RETROVISORES EXT TERMICO - DON02  
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200  
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03  
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00  
 SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76  
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05  
 NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE  
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03  
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94  
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09  
 REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75  
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06  
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01  
 EQUIPO MECANICO DEPOSITO SCR 17L - DK401  
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01  
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00  
 TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY  
 SUSPENSION LEY 5 - DYJ14  
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01  
 ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00  
 ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18  
 ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00  
 ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00  
 ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02  
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00  
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37  
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A  
 Nº PR 16762  
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00  
 CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02  
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10  
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601  
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02

GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00  
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40  
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00  
 RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03  
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00  
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00  
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00  
 ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700  
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88  
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00  
 LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH  
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01  
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01  
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702  
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01  
 EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700  
 EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00  
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11  
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03  
 ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400  
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505  
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01  
 ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00  
 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02  
 ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02  
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00  
 PLANTA DE MONTAJE FL  
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18  
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02  
 CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00  
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601  
 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05  
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DF103  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00  
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00  
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		

CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00  
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01  
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00  
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03  
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01  
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00  
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12

CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39  
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13  
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00  
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02  
 CRISTALES 1ª VENTANA 2021/ANTES 1ª VENTANA 2023 - FV709

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
9828782580	Antena	1,00	20,46			20,46

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  65E5QA	Sustituir Antena	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7516L	Reparar Carcasa retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7516R	Reparar Carcasa retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9001L	Lateral iz carrocería Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	20,46 €	Subtotal Horas MO	12,50 €	Subtotal Horas MO	207,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,50 h)	12,50 €	Subtotal M.O. (8,30 h)	207,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	12,50 €	Total mano de obra	207,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	20,46 €			Subtotal material	391,07 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	6,14 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	14,32 €			Total del material	391,07 €
				Total sin descuentos	598,57 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	598,57 €

*Sistema de pintura: Centro Zaragoza*  
*Tipo de pintura: Bicapa*

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	14,32 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	12,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	598,57 €	Base del impuesto	625,39 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	625,39 €	IVA (21%)	131,33 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	756,72 €
				Total	<b>756,72 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		

### Equipamiento

#### VIN Query

EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58	GENERAL MB6GW - DBMDF
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
VERSION GAMA INITIALE - DDJ03	VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
ACABADO TECNICO ALTO - B0E0E	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF	ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02	ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO MISTRAL - DENVO
ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACION ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00	ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00	ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO MISTRAL - DER37	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY	TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/BOTON APERTURA MALETERO - DCY14
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
LUCES FAROS ANTINIEBLA - DPR01	LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02	GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48	GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01	GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07	EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700
SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26	SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE	LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOL C/SENSOR AGUA - DBP01	EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700
EQUIPO MECANICO DEPOSITO SCR 17L - DK401	EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY	SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
SUSPENSION LEY 5 - DYJ14	SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00	ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00	ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A	PLANTA DE MONTAJE FL
Nº PR 16762	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00	CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02	CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10	CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601	VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01	AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02	CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00	CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01	CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13
CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03	CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00	ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12	CRISTALES 1ª VENTANA 2021/ANTES 1ª VENTANA 2023 - FV709

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



20260525\_113733.jpg



20260525\_113702.jpg



20260525\_113618.jpg



20260525\_113726.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113640.jpg

20260525\_113710.jpg



20260525\_113711.jpg

20260525\_113648.jpg

## Reportaje Fotográfico


<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113731.jpg



20260525\_113631.jpg



20260525\_113706.jpg



20260525\_113654.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113644.jpg



20260525\_113614.jpg



20260525\_113724.jpg



20260525\_113703.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113623.jpg



20260525\_113626.jpg



20260525\_113642.jpg




20260525\_113616.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113629.jpg



20260525\_113717.jpg



20260525\_113552.jpg



20260525\_113520.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113531.jpg



20260525\_113523.jpg



20260525\_113542.jpg



20260525\_113515.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113517.jpg



20260525\_113557.jpg



20260525\_113537.jpg



20260525\_113527.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113506.jpg



20260525\_113546.jpg



20260525\_113510.jpg



20260525\_113540.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113458.jpg



20260525\_113455.jpg



20260525\_113503.jpg



20260525\_113549.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		



20260525\_113513.jpg



20260525\_113607.jpg



20260525\_113601.jpg



## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622331	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 16:24:20	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 16:31:32	<b>Matrícula</b>	6476-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553946		