

WWZZZ3CZNE042396

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.538 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	5.500 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Bericht lag vor)	09/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZNE042396	Leistung / Hubraum	115 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	08.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/55 R17 94H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300493
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	59.538 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZNE042396	Erstzulassung	08.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300493
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges






Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WWZZZ3CZNE042396

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	59,538 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	5,500 km
Type / Model	PASSAT	Main inspection (Report on hand)	09/2027
Vehicle Identification number	WWZZZ3CZNE042396	Power / Engine displacement	115 kW / 1,395 ccm
First registration	8 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Side panel - rear right side	Side panel - Scratch(es) - Cover / polish
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
4	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300493
Delivery date: 2 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/55 R17 94V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/55 R17 94H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300493
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	PASSAT	Mileage (Read)	59,538 km
Vehicle Identification number	WVWZZZ3CZNE042396	First registration	8 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear




Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300493
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.


Pictures of damage



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value




Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -MC 0970E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ3CZNE042396
Vertrags-Nummer:	39353084	Erstzulassung:	08.06.2022
Internes KZ:	15084662	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2018		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	46
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1735	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39353084
Amtliches Kennzeichen: HD -MC 0970E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.03.2024	9059881534	Eigenverschulden	Stosssange vorne mitte Frontgrill mitte	Ja	Nein
27.04.2023	9059849484	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39353084
Amtliches Kennzeichen: HD -MC 0970E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer