

Tesla Model Y '21 BEV


Voertuiginformatie


Merk:	Tesla	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Model Y '21 BEV	Chassisnummer:	XP7YGCELXPB185431
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	393 kW
Versie:	Model Y AWD Performance	1ste tenaamstelling:	21-08-2023
Kilometerstand:	183914 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Interieur	1
Links	5
Rechts	5
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 01/07/2026

91,4%
Status van de gezondheid (SOH)*

Tesla Model Y
VIN : XP7YGCELXPB185431
Kilometerstand : 183.914 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com

CARA



Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	Ja Carkit	Ja Dak panoramisch	Ja
Middenarmsteun	Ja Navigatiesysteem	Ja Radio multimedia	Ja
Xenon / LED verlichting	Ja		


Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V spoiler

Kras(sen)

Vervangen

Voorzijde




Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links




Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts



Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts



Instructieboek

Ontbreekt

Vervangen


Interieur

Kofferklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Achterzijde



Motorkap

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Scherf A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Scherf A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links




Scherf A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Voor Links

Zomer

275/35/21/103/Y

Goodyear

4,0 mm

Voor Rechts

Zomer

275/35/21/103/Y

Goodyear

4,5 mm

Achter Links

Zomer

275/35/21/103/Y

Goodyear

5,0 mm

Achter Rechts

Zomer

275/35/21/103/Y

Goodyear

5,2 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
Hoedenplank/rolhoes	Ja	Instructieboek	Nee
Onderhoudsboekje	N.v.t.	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Nee, niet mogelijk
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.