



Audi Q5 (MKL): 2BVK317

Vinnumber:	WAUZZZF0N2069133	Versionname:	Q5 Business S-Line 35 2.0TDi 163pk/cv 5p S-Tronic
First Registrationdate:	6/04/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	146542	Power Kw:	120
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:			
Maintenance	OK		
Maintenance	+ 3500 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar collapsible
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

235/60/18/103 W				
Summer tyres:	Fr.L.	Pirelli: 6 mm	Fr.R.	Pirelli: 6 mm
	Re.L.	Pirelli: 5 mm	Re.R.	Pirelli: 4 mm
Tyre profile depth FL				6.0
Tyre profile depth FR				6.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				235/60 R 18 103 W
Tyre size FR				235/60 R 18 103 W
Tyre size RL				235/60 R 18 103 W
Tyre size RR				235/60 R 18 103 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				264
Tyre make FR				264
Tyre make RL				264
Tyre make RR				264

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Number of charging cables (normal)	0		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Windscreen, Stone chip(s), Windscreen repair



Bonnet, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Boot lid covering R, Scratch(es), Smart repair



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2BVK317
Merk Model	Audi Q5 Business S-Line 35 2.0TDi 163pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/6/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/9/26	125,927	klein materiaal	
1/9/26	125,927	luchtfILTER interieur	Vervangen
1/9/26	125,927	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variabel interval)	Uitvoeren
1/9/26	125,927	remschijven en blokken achter	Vervangen
1/9/26	125,927	remvloeistof	Vervangen
10/29/25	119,360	batterij	Vervangen
10/29/25	119,360	brandstof hoofdfilter	Vervangen
10/29/25	119,360	klein materiaal	
10/29/25	119,360	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
10/29/25	119,360	remblokken vooraan	Vervangen
10/29/25	119,360	versnellingsbakolie	Vervangen
4/30/25	101,124	klein materiaal	
4/30/25	101,124	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/30/25	101,124	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/30/25	101,124	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
2/11/25	92,102	klein materiaal	
2/11/25	92,102	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/11/25	92,102	luchtfILTER	Vervangen
2/11/25	92,102	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
2/11/25	92,102	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/11/24	75,077	klein materiaal	
9/11/24	75,077	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/11/24	75,077	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/11/24	75,077	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
4/22/24	60,024	brandstof hoofdfilter	Vervangen
4/22/24	60,024	Inspectie met olie vervanging (vast interval)	Uitvoeren
4/22/24	60,024	klein materiaal	Uitvoeren
4/22/24	60,024	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
4/22/24	60,024	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/22/24	60,024	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/22/24	60,024	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/22/24	60,024	versnellingsbakolie	Vervangen
1/27/24	49,589	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
1/27/24	49,589	luchtfILTER interieur	Vervangen
1/27/24	49,589	remvloeistof	Vervangen
1/27/24	49,589	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/27/24	49,589	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
1/27/24	49,589	waterafvoer open dak	Reinigen
5/4/23	26,000	klein materiaal	
5/4/23	26,000	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/4/23	26,000	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
5/4/23	26,000	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/4/23	26,000	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/4/23	26,000	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden