DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXEVBYHVM P7862676	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	OPEL	Immatriculation	2enh983	Odometre	60 781 km
Modèle	VIVARO 1.5 Turbo 88kW L2H1				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	23/12/2025	N° d'inspection	6658545	Date d'évaluation	31/12/2025
Date du mandat	23/12/2025	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD













Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Hankook 215/65/18 Eté 4.0 mm

Hankook 215/65/18 Eté 4.0 mm






Goodyear 215/65/18 Eté 4.0 mm

Goodyear 215/65/18 Eté 4.0 mm

Dommages

1



Elément	Autre accessoire	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

zone de stockage

2



Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	190,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	190,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**190,00€**

3



Elément	Panneau latéral	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Gauche	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	485,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	4,25	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	425,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**485,00€**

-

4



Elément	Pavillon	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	120,00€	Valeur Brute	1 030,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	9,10	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	910,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**1 030,00€**

tôle détentue

5



Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**

sous reserve reparation

6



Elément	Assise de siège	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

Commentaires

temoins batterie plate a verifier

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

