



PEUGEOT 3008 2

-	
VIN	VF3M4DGZUPS129727
Première immatriculation	24/10/2023

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	25/11/2025 18:14:19	Adresse d'inspection	
----------------------	---------------------	----------------------	--

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF3M4DGZUPS129727	Transmission	Avant
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	24/10/2023	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride rechargeable	Couleur carrosserie	Bleu
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	3008 2	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitée	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clé total	2	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé
-----------------	-----	--------------------	-----------

DOMMAGES

Intérieur



1 | Intérieur

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer

Extérieur



2 | Porte AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable





3 | Aile ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage



4 | Moulure de pare-chocs AV

Type de dommage	Fêlure
Mode de réparation	Le Remplacer et peindre



5 | Pare-chocs AV

Type de dommage	Fêlure
Mode de réparation	Le Remplacer et peindre



6 | Spoiler AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer



7 | Obturateur /Cache AV

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	E Remplacer



8 | Grille de pare-chocs AV M

Type de dommage

Cassé

Mode de réparation

E - Remplacer



9 | Calandre

Type de dommage

Cassé

Mode de réparation

E - Remplacer



10 | Aile ARD

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



11 | Coin pare-chocs ARG

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



12 | Coin pare-chocs ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre

Photos commerciales

