


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHPX2 R7D95373	Erstzulassung	25.03.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	35 888 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8-	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen
6.0 mm

Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen
6.0 mm

Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen
6.0 mm

Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen
6.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Heckscheibe abgedunkelt	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	591,23€
		Position	-	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	703,23€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
2		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	27,37€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

Innenschäden

3		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	307,38€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	276,64€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	mehrere tiefe kratzer.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.007,24€