DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA9 ST246823	Date d'immatriculation	01/12/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-070-YZ	Odometre	12 937 km
Modèle	Nouveau Frontera Electric Edition 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto













Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm

Dommages extérieurs

3



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm