


Hyundai KONA 1.0 T-GDI 120pk Comfort, apr-21, 127.467 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	KMHK2812AMU749910
Eerste toelating	29-04-2021
Eerste afgifte NL	29-04-2021
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1259*11
Afgelezen tellerstand	127.467 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	HEV Elektrisch Benzine
Cil / Motorinhoud	3 / 998
Gewicht	1240 kg
Deuren	5
Vermogen	88 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	260
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend

Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Blauw
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Cruisecontrol	 Parkeersensoren achter
 Airconditioning handbediend	 Elektrisch Stability Program	 Startonderbreking
 Anti blokkeer systeem	 Elektrische ramen voor	 Verwarmde spiegels
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Elektrische ramen voor en achter	
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Lichtmetalen velgen	


Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteruitrijcamera
- AEB
- Airco
- Apple CarPl./Android Auto
- Armsteun voor
- Bagagedek
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. verst.
- Buitensp. in carr. kleur
- Connected services
- Cruise control
- DAB radio
- Dakrails
- Dakspoiler
- Dimlichten aut.
- ESP
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- LED dagrijverlichting
- Lendesteunen (verstelb.)
- Lichtmetalen velgen 16"
- Mistlampen voor
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensoren met corr.
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Zij airbag(s) v.



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	29-04-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig









Banden

Velggrootte	16"	Type	
Wiel	Merk		Profiel diepte
Linker voorwiel	Hankook	Zomerband	6 mm
Rechter voorwiel	Hankook	Zomerband	5 mm

Linker achterwiel	Goodyear	Zomerband	7 mm
Rechter achterwiel	Goodyear	Zomerband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Interieur	rooklucht
2 	Linker achterscherm	vuil (exterieur)
3 	Rechter voorportier	deuk(en)
4 	Kofferbakbekleding	vuil
5 	Kofferklep	ontzet
6 	Bumper a m deel	ontzet