

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR3UPHNEK P5151445	Erstzulassung	19.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	13 251 km
Modell	208 PureTech 100 Allure Pack	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug	Vorschaden kommentar	
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-		

Auftragsdaten

Lagerplatz
























Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Betriebsanleitung ✓
	Serviceheft ✓
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓
	Inspektion ✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen

5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen

5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen

6.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen

6.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen

5.0 mm



Außenschäden					
1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

Page 1/2

2	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		