Afdrukken

MACADAM









BMW i iX3: 2CRN034

Onderstelnummer:	**WBY41DU010S510750**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**28/10/2022**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**99677**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Blauw**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2833**
Brandstof:	**Electrisch**		
Onderhoud	**NIET OK**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Elektrische Verstelbare Zetels V L	
Snelheidsregelaar		Elektrische Verstelbare Zetels V R	
Stuur multifunctioneel		Schuifdak elektrisch	
Verwarmde zetels V		Dak Panoramisch	
Radio multimedia		Hoedenplank/rolhoes	
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**	Parkeersensoren vooraan	
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**	Parkeersensoren achteraan	
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding kunstleder**	Type trekhaak	**Trekhaak inklapbaar**
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**245/50/19/92 H**			
	V L	**Michelin: 5 mm**	V R	**Michelin: 5 mm**
	A L	**Michelin: 5 mm**	A R	**Michelin: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**245/50 R 19 92 H**
Bandemaat V R	**245/50 R 19 92 H**
Bandenmaat A L	**245/50 R 19 92 H**
Bandenmaat A R	**245/50 R 19 92 H**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**261**
Bandenmerk V R	**261**
Bandenmerk A L	**261**
Bandenmerk A R	**261**

Hulpmateriaal

Herstelkit	**Ja**	Compressor	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**1**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**		

Totale kosten excl. BTW	**234,86**
Onderhoud, Onderhoud, P - Controleren	**0,00**




Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Deksel / Klep koffer, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00

Richtingaanwijzer in achteruitkijkspiegel R, Gebroken, E - Vervangen	74,46




Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	160,40








Dak, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00