



OPEL CROSSLAND

Immatriculation	-
VIN	W0V7H9ED0P4157737
Kilométrage	13 849 km
Première immatriculation	13/11/2023
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection _____ Date de l'inspection **13/05/2026 10:37:24**

Adresse d'inspection _____

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	OPEL	Type de carrosserie	SUV
Modèle	CROSSLAND	Nbre portes	5
VIN	W0V7H9ED0P4157737	Nbre sièges	5
Première immatriculation	13/11/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	13 849 km	Couleur intérieur	Gris
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	Oui

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Cache bagages	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Compresseur	Oui
Véhicule roulant	Oui	Kit réparation	Oui
Niveau carburant	0	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,4 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Été	Aluminium	Non
Avant	Droite	6,0 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Été	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,4 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Été	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,2 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Été	Aluminium	Non

DOMMAGES



Porte AVG

Type de dommage	Différence de teinte
Mode de réparation	Peindre



Pare-brise

Type de dommage	Eclat(s)
Mode de réparation	Réparation pare-brise 2 éclats



Garnit. zone de chargement

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair



Garnit. couvercle AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Smart repair



Pare-chocs AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage

PHOTOS COMMERCIALES

