DATA PERIZIA	L
22/09/2026	

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
RENEGADE PHEV LIMITED AUT MY22	1C4PJDDW3NP025927	07/06/2022

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
98059	bianco	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Pneum. post sx Non conforme al Cds											
	Paraurti ant. parte sup. primer	L	1,50	L		L	2,50					
	Scomposizione paraurti		1,50									
	Parafango post. DX	L	1,30	L	0,85	L	1,15					
	Modanatura porta post. DX	S	0,10	S		S				1		
	Fanalino lat. retrovisore est. DX	S	0,10	S		S						
	Calotta retrovisore est. argento metallizz. DX	L	0,20	L		L	0,30					
	Cofano ant.	L	0,15	M	1,30	L	1,15					
	Tetto	L	1,95	M	1,30	L	2,55					
	Parabrezza	S	4,50	S		S				5		

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
1,15	0,88	1,60	3,63	

NOTE

Pneumatico ant dx - Goodyear - 235/55/17 - multistagionale - 7 mm
Pneumatico ant sx - Goodyear - 235/55/17 - multistagionale - 7 mm
Pneumatico post dx - Goodyear - 235/55/17 - multistagionale - 4 mm
Pneumatico post sx - Goodyear - 235/55/17 - multistagionale - 0 mm
Batteria Scarica, Periziato con tempo sereno

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE 11,28 €/ORA 15,00	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE 26,03 €/ORA 30,00	
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 30,00	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

RNI

VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 14:58

VIN: Targa: Merchant:

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2022-06-07**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**1**
Merchant		Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**96**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ-ELETTR**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (59)


Front left


Front left


Rear


Rear


Interior front


Front door left.


Interior front


Center console and dashboard


Center console and dashboard


Interior rear


Front door left


Tailgate


Interior rear


Front door left


Interior front


Front door left


Interior rear


Speedometer with started engine


Speedometer with started engine


Engine compartment


Front fender right


Front left


Front left


Left side front


Additional photos (optional)


Front left


Left side front


Front left


Front left


Left side front


Rear fender left


Left side front


Left side rear


Left side front


Front left


Left side front


Right side rear


Rear fender right


Left side front


Front left


Left side front


Additional photos (optional)


Left side rear


Rear fender left


Left side front


Left side front


Left side front


Front.


Hood


Hood



Interior front


Interior front.


Roof.


Hood


Hood


Hood


Left side front


Left side rear

