

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



06 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426371757

Nº Revision: WTWS\_619681

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	4871-LNW	Nº CHASIS:	YV1ZWK5VDM2431082
KILOMETROS:	172756	MARCA:	VOLVO
F. PERITACIÓN:	04/05/2026	MODELO:	V60 2.0 B4 (D) MOMENTUM PRO AUTO
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	04/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	535,98 €
Daños Interiores	24,50 €
Total Valoración	560,48 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_619681
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	019
Kilómetros	172.756

### Equipamiento

#### VIN Query

ASIENTOS S/SENSOR OCUPACION ASIENTO - ES01	ASIENTOS ETIQUETA ISOFIX B - N704
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR 2 VIAS - NV03	ASIENTOS DL NO VENTILADOS - NK01
ASIENTOS TR ABATIBLE - NR03	ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELECTRICO S/MEMORIA - K801
ASIENTOS DL S/REGULACION LUMBAR ELEC - NS01	ASIENTOS DL S/EXTENSION COJIN - PU01
ASIENTOS TR NO CALEFACTADOS - NN01	ASIENTOS CINTURONES DL S/PRETENSOR ELEC - EM01
ASIENTOS CINTURONES SEG TIPO B - EL02	ASIENTOS REPOSACABEZAS TR ELECTRICOS - NO02
ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS - N501	ASIENTOS DL SIN MASAJE - NH01
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - NJ01	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - NI01
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - NM01	ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - 8H01
TAPICERIA/LINEA INT S/GUARNECIDOS CUERO - NE01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO BEIGE - FH02
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - RY01	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEXTIL/VINILO - NG0A
TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO IZ - 8501	TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO DR - 8603
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO METAL FALDON TR - TF02	TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CUERO SUAVE / ANTRACITA / NV - FF01
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA CITY WEAVE - FG0A	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL 3 MALETERO - 7203
TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR BEIGE CARBON/TELA VINILO3/CON/COM - U310	INSTRUMENTACION PUERTAS S/DOBLE CIERRE - LT01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/CIERRE DE SEGURIDAD - L301	INSTRUMENTACION PUERTAS TELEMANDO ESTANDAR - LB01
INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR C/C PUERTAS DL - LA02	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 434 MHZ - LY02
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ENTRY - L902	SEGURIDAD S/AIRBAG RODILLAS - EQ01
ADAS SISTEMA DETECCION PEATONES - EZ02	SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - N901
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR/EXTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - PN03	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO SIN MARCO - 6J01
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC TAPA DEPOSITO - G402	AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - K101
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K202	ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - CQ02
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" - KB02	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KH03
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - L702	ADAS CAMARA VISION TR - 2G08
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MULTIMEDIA IHU NIVEL ALTO - 8N02	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL S/PORTAOBJETOS ADICIONAL - NF01
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO - KU02	ACCESORIOS BOTIQUIN - PI03
ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR MANUAL/SEMIAUTOMATICA - PK03	ACCESORIOS MOQUETA PISO MALETERO S/PORTACARGA - N401
ACCESORIOS S/SISTEMA REMOTO HOMELINK - PO01	ACCESORIOS S/ALARMA C/SENSOR DE ELEVACION - L801
ACCESORIOS COLOR BASE INTERIOR BEIGE/CARBON - FL03	ACCESORIOS INSONORIZACION NVH NIVEL MEDIO - 3E03
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - NY02	ACCESORIOS CONSOLA TECHO C/ILUZ NIVEL MEDIO - PA03
ACCESORIOS PARASOL ETIQUETA 4 - 4704	ACCESORIOS ILUMINACION INT MEDIA - PD03
ACCESORIOS ACABADO INT ALUMINIO 4 HIERRO ORE - NC0A	ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V MALETERO - PE02
ACCESORIOS PISO TRASERO C/PORTAOBJETOS - PQ02	ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - LP01
ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - PB02	ACCESORIOS TAPA GUANTERA S/CIERRE - MD01
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - DD01	ACCESORIOS PREINSTALACION ALARMA - L103
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - TP02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/POSICION CIERRE BLOQUEADO - L201

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		

SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR SIN BRUJULA - PC01  
 RETROVISORES EXT PACK 5 - 8D05  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - EO02  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO S/SUBWOOFER - KW01  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO IHU - 8F04  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/RECEPCION TV - KO01  
 RETROVISORES EXT C/SOPORTE GRANULADO - LH01  
 RETROVISORES EXT IZ GRAN ANGULAR - LD01  
 LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS TIPO B RANGO MEDIO - JB0A  
 LUCES S/LAVAFAROS - JG01  
 GENERALES MANILLAS EXT S/AMORTIGUACION C/KEYLESS ENTRY E ILUMINACION - TC06  
 GENERALES DEFLECTOR LARGO PARAGOLPES DL - T502  
 EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA "VOLVO" METAL - TL04  
 EMBELLECEDORES REJILLA DL C/TRATAMIENTO ESTANDAR - GS01  
 CRISTALES S/EYEC LIMPIAPAR FLEXIBLES TERMICOS - TB05  
 CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LR01  
 ACCESORIOS BOCINA - JH01  
 ACCESORIOS CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT - L402  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 2C01  
 Nº MOTOR 3911710  
 LLANTAS LLANTAS 17" - R302  
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - R603  
 LLANTAS ALE 7.0JX17" DISEÑO B - R134  
 FRENOS SISTEMA FRENOS S/VACIO - BD02  
 FRENOS PASTILLAS FRENO ESTANDAR - RC01  
 TURBO-DIESEL 1969CC 145KW (197) - D420T8  
 COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01  
 EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01  
 REFRIGERACION RADIADOR S/KIT REMOLCADO - DS01  
 EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 60 L - G602  
 EQUIPO MECANICO TURBO ALTO RENDIMIENTO - C502  
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 48V - CY04  
 EQUIPO ELECTRICO CABLE EJE TRASERO - 940P  
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48V KERS - CM03  
 ANTIPOLUCION GENERACION 3 VED4 - CC06  
 ANTIPOLUCION VEA II GENERACION 3 - CD03  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - EB01  
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR MECANICO A 140CC - BA01  
 CLIMATIZACIÓN S/SIST DIFUSOR ESENCIA/IONIZADOR - ML01  
 VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - RT01  
 CLIMATIZACIÓN SISTEMA CALIDAD AIRE+MULTIFILTRO - MC02  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO 2 - DI0A  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - K901  
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K402  
 PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TABLERO - 800A  
 PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PARAGOLPES DL - 8K04  
 ASIENTOS S/REPOSACABEZAS+CINTURONES POLESTAR - 6D01  
 SUSPENSION MUELLES DELANTEROS - 7706  
 SUSPENSION AMORTIGUACION TR 4 - 7D0A

TECHO S/TECHO PANORAMICO - EV01  
 RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - LF01  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - EJ02  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO ROW LTE - KZ06  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502  
 VOLANTE Y MANDOS CON PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE - DA03  
 RETROVISORES EXT DR GRAN ANGULAR - LE01  
 RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - K702  
 LUCES ILUMINACION TR DR ASIMETRICA - JA03  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - JT02  
 GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - TJ03  
 GENERALES S/SOPORTE MATRICULA - TK01  
 EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS BRILLANTE - TM02  
 EMBELLECEDORES ESCAPE C/SALIDAS VISIBLES C/COLA - SR03  
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - TA01  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TEMPLADAS - T601  
 ACCESORIOS C/PIEZA DE CIERRE ALETA DL - UD02  
 ADAS SENSOR SISTEMA APARCAMIENTO COLOR (IMPRIMADO) - FB02  
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - VP03  
 PLANTA DE MONTAJE 22  
 NEUMATICOS MICHELIN V - R405  
 ESPAÑA ESPAÑA - ES  
 FRENOS SISTEMA FRENOS 17" FN - RE05  
 FRENOS SISTEMA FRENOS TR 16" - RK01  
 DIRECCION COLUMN DIRECCION REG MANUAL TIPO B - RR02  
 GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS - CA02  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CG02  
 REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - CV02  
 EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR - G902  
 EQUIPO MECANICO CANISTER S/REGULACION ELECTRICA - GA01  
 EQUIPO ELECTRICO CABLE MOTOR - 8Z59  
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH 800A H7 AGM EXIDE - CS0C  
 EQUIPO ELECTRICO CABLE RMS DESACTIVADO - 2Z01  
 ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - GB02  
 ANTIPOLUCION S/FILTRO DE PARTICULAS - G201  
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - G102  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 2B01  
 CLIMATIZACIÓN TUBO SALIDA FILTRO S/CALENTADOR PTC - 2U01  
 CLIMATIZACIÓN SISTEMA CLIMA C/VALVULA DERIVACION - EG02  
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - ED01  
 VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL - DM01  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO C/INTERRUPTOR CARBON - RU05  
 AUDIO/MULTIMEDIA C/2 TOMAS USB TIPO A - KK03  
 PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PUERTA DL - 9012  
 PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE CONSOLA - 9112  
 ASIENTOS S/SENSOR POSICION ASIENTOS DL - EH01  
 ADAS REGULADOR VELOCIDAD - KG02  
 SUSPENSION AMORTIGUACION DL 3 - 7C06  
 RANCHERA FAMILIAR - AF01

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D  
 Nº SERIE 431082  
 PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO + EXTERIOR - XC01  
 ETIQUETAS ETIQUETAS FUERA DE CHINA - XA0F  
 TRANSMISION 4X2 - AG01  
 VERSION GAMA 2021 - 2021  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE TORSLANDA - XE01  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE MALASIA - XE05  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - LW01  
 SUSPENSION S/CONTROL CONTINUO DE CHASIS - RB01  
 SUSPENSION CHASIS DINAMICO - RA03  
 SUSPENSION BALLESTAS TR - 7E02

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101  
 PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO - EU  
 PROGRAMA DE VENTAS REGION EUROPEA - Europe  
 AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - AWF8G45 FWD  
 GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - DF02  
 PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE GANTE - XE04  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE CHARLESTON - XE0B  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE DAQING - XE07  
 SUSPENSION S/SUSPENSION NEUMATICA - RI01  
 SUSPENSION BALLESTAS TR 02 - 7802  
 SUSPENSION BALLESTAS TR - 7F07

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT70010	Reparar Capó dl	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT9005R	Reparar Lateral dr carro (zona dl)	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7801R	Pulir Puerta tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9005R	Lateral dr carro (zona dl) Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_619681	Marca - Modelo	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
Fecha Alta	06/05/2026 9:56:44	CUM	VL02007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	06/05/2026 10:12:54	Matrícula	4871-LNW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1ZWK5VDM2431082		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	195,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	35,00 €	Subtotal Horas MO	7,50 €	Subtotal Horas MO	126,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,30 h)	202,50 €	Subtotal M.O. (5,05 h)	126,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	202,50 €	Total mano de obra	126,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	35,00 €			Subtotal material	207,23 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	10,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	24,50 €			Total del material	207,23 €
				Total sin descuentos	333,48 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	333,48 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	24,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	202,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	333,48 €	Base del impuesto	560,48 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	560,48 €	IVA (21%)	117,70 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	678,18 €
				Total	<b>678,18 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		

### Equipamiento

#### VIN Query

ASIENTOS S/SENSOR OCUPACION ASIENTO - ES01	ASIENTOS ETIQUETA ISOFIX B - N704
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR 2 VIAS - NV03	ASIENTOS DL NO VENTILADOS - NK01
ASIENTOS TR ABATIBLE - NR03	ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELECTRICO S/MEMORIA - K801
ASIENTOS DL S/REGULACION LUMBAR ELEC - NS01	ASIENTOS DL S/EXTENSION COJIN - PU01
ASIENTOS TR NO CALEFACTADOS - NN01	ASIENTOS CINTURONES DL S/PRETENSOR ELEC - EM01
ASIENTOS CINTURONES SEG TIPO B - EL02	ASIENTOS REPOSACABEZAS TR ELECTRICOS - NO02
ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS - N501	ASIENTOS DL SIN MASAJE - NH01
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - NJ01	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - NI01
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - NM01	ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - 8H01
TAPICERIA/LINEA INT S/GUARNECIDOS CUERO - NE01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO BEIGE - FH02
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - RY01	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEXTIL/VINILO - NG0A
TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO IZ - 8501	TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO DR - 8603
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO METAL FALDON TR - TF02	TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CUERO SUAVE / ANTRACITA / NV - FF01
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA CITY WEAVE - FG0A	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL 3 MALETERO - 7203
TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR BEIGE CARBON/TELA VINOLO3/CON/COM - U310	INSTRUMENTACION PUERTAS S/DOBLE CIERRE - LT01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/CIERRE DE SEGURIDAD - L301	INSTRUMENTACION PUERTAS TELEMANDO ESTANDAR - LB01
INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR C/C PUERTAS DL - LA02	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 434 MHZ - LY02
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ENTRY - L902	SEGURIDAD S/AIRBAG RODILLAS - EQ01
ADAS SISTEMA DETECCION PEATONES - EZ02	SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - N901
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR/EXTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - PN03	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO SIN MARCO - 6J01
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC TAPA DEPOSITO - G402	AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - K101
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K202	ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - CQ02
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" - KB02	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KH03
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - L702	ADAS CAMARA VISION TR - 2G08
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MULTIMEDIA IHU NIVEL ALTO - 8N02	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL S/PORTAOBJETOS ADICIONAL - NF01
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO - KU02	ACCESORIOS BOTIQUIN - PI03
ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR MANUAL/SEMIAUTOMATICA - PK03	ACCESORIOS MOQUETA PISO MALETERO S/PORTACARGA - N401
ACCESORIOS S/SISTEMA REMOTO HOMELINK - PO01	ACCESORIOS S/ALARMA C/SENSOR DE ELEVACION - L801
ACCESORIOS COLOR BASE INTERIOR BEIGE/CARBON - FL03	ACCESORIOS INSONORIZACION NVH NIVEL MEDIO - 3E03
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - NY02	ACCESORIOS CONSOLA TECHO C/ILUZ NIVEL MEDIO - PA03
ACCESORIOS PARASOL ETIQUETA 4 - 4704	ACCESORIOS ILUMINACION INT MEDIA - PD03
ACCESORIOS ACABADO INT ALUMINIO 4 HIERRO ORE - NC0A	ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V MALETERO - PE02
ACCESORIOS PISO TRASERO C/PORTAOBJETOS - PQ02	ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - LP01
ACCESORIOS PARASOLES C/ILUZ - PB02	ACCESORIOS TAPA GUANTERA S/CIERRE - MD01
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - DD01	ACCESORIOS PREINSTALACION ALARMA - L103
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - TP02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/POSICION CIERRE BLOQUEADO - L201
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR SIN BRUJULA - PC01	TECHO S/TECHO PANORAMICO - EV01
RETROVISORES EXT PACK 5 - 8D05	RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - LF01
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - EO02	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - EJ02
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO S/SUBWOOFER - KW01	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO ROW LTE - KZ06
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO IHU - 8F04	AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502
AUDIO/MULTIMEDIA S/RECEPCION TV - KO01	VOLANTE Y MANDOS CON PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE - DA03
RETROVISORES EXT C/SOPORTE GRANULADO - LH01	RETROVISORES EXT DR GRAN ANGULAR - LE01
RETROVISORES EXT IZ GRAN ANGULAR - LD01	RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - K702

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		

LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS TIPO B RANGO MEDIO - JB0A  
LUCES S/LAVAFAROS - JG01  
GENERALES MANILLAS EXT S/AMORTIGUACION C/KEYLESS ENTRY E ILUMINACION - TC06  
GENERALES DEFLECTOR LARGO PARAGOLPES DL - T502  
EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA "VOLVO" METAL - TL04  
EMBELLECEDORES REJILLA DL C/TRATAMIENTO ESTANDAR - GS01  
CRISTALES S/EYEC LIMPIAPAR FLEXIBLES TERMICOS - TB05  
CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LR01  
ACCESORIOS BOCINA - JH01  
ACCESORIOS CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT - L402  
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 2C01  
Nº MOTOR 3911710  
LLANTAS LLANTAS 17" - R302  
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - R603  
LLANTAS ALE 7.0JX17" DISEÑO B - R134  
FRENOS SISTEMA FRENOS S/VACIO - BD02  
FRENOS PASTILLAS FRENO ESTANDAR - RC01  
TURBO-DIESEL 1969CC 145KW (197) - D420T8  
COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01  
EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01  
REFRIGERACION RADIADOR S/KIT REMOLCADO - DS01  
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 60 L - G602  
EQUIPO MECANICO TURBO ALTO RENDIMIENTO - C502  
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 48V - CY04  
EQUIPO ELECTRICO CABLE EJE TRASERO - 940P  
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48V KERS - CM03  
ANTIPOLUCION GENERACION 3 VED4 - CC06  
ANTIPOLUCION VEA II GENERACION 3 - CD03  
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - EB01  
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR MECANICO A 140CC - BA01  
CLIMATIZACIÓN S/SIST DIFUSOR ESENCIA/IONIZADOR - ML01  
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - RT01  
CLIMATIZACIÓN SISTEMA CALIDAD AIRE+MULTIFILTRO - MC02  
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO 2 - DI0A  
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - K901  
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K402  
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TABLERO - 800A  
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PARAGOLPES DL - 8K04  
ASIENTOS S/REPOSACABEZAS+CINTURONES POLESTAR - 6D01  
SUSPENSION MUELLES DELANTEROS - 7706  
SUSPENSION AMORTIGUACION TR 4 - 7D0A  
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D  
Nº SERIE 431082  
PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO + EXTERIOR - XC01  
ETIQUETAS ETIQUETAS FUERA DE CHINA - XA0F  
TRANSMISION 4X2 - AG01  
VERSION GAMA 2021 - 2021  
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE TORSLANDA - XE01

LUCES ILUMINACION TR DR ASIMETRICA - JA03  
LUCES FAROS ANTINIEBLA - JT02  
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - TJ03  
GENERALES S/SOPORTE MATRICULA - TK01  
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS BRILLANTE - TM02  
EMBELLECEDORES ESCAPE C/SALIDAS VISIBLES C/COLA - SR03  
CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - TA01  
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TEMPLADAS - T601  
ACCESORIOS C/PIEZA DE CIERRE ALETA DL - UD02  
ADAS SENSOR SISTEMA APARCAMIENTO COLOR (IMPRIMADO) - FB02  
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - VP03  
PLANTA DE MONTAJE 22  
NEUMATICOS MICHELIN V - R405  
ESPAÑA ESPAÑA - ES  
FRENOS SISTEMA FRENOS 17" FN - RE05  
FRENOS SISTEMA FRENOS TR 16" - RK01  
DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG MANUAL TIPO B - RR02  
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS - CA02  
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CG02  
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - CV02  
EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR - G902  
EQUIPO MECANICO CANISTER S/REGULACION ELECTRICA - GA01  
EQUIPO ELECTRICO CABLE MOTOR - 8Z59  
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH 800A H7 AGM EXIDE - CS0C  
EQUIPO ELECTRICO CABLE RMS DESACTIVADO - 2Z01  
ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - GB02  
ANTIPOLUCION S/FILTRO DE PARTICULAS - G201  
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - G102  
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 2B01  
CLIMATIZACIÓN TUBO SALIDA FILTRO S/CALENTADOR PTC - 2U01  
CLIMATIZACIÓN SISTEMA CLIMA C/VALVULA DERIVACION - EG02  
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - ED01  
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL - DM01  
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO C/INTERRUPTOR CARBON - RU05  
AUDIO/MULTIMEDIA C/2 TOMAS USB TIPO A - KK03  
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PUERTA DL - 9012  
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE CONSOLA - 9112  
ASIENTOS S/SENSOR POSICION ASIENTOS DL - EH01  
ADAS REGULADOR VELOCIDAD - KG02  
SUSPENSION AMORTIGUACION DL 3 - 7C06  
RANCHERA FAMILIAR - AF01  
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101  
PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO - EU  
PROGRAMA DE VENTAS REGION EUROPEA - Europe  
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - AWF8G45 FWD  
GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - DF02  
PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE GANTE - XE04  
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE CHARLESTON - XE0B

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		

PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE MALASIA - XE05  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - LW01  
 SUSPENSION S/CONTROL CONTINUO DE CHASIS - RB01  
 SUSPENSION CHASIS DINAMICO - RA03  
 SUSPENSION BALLESTAS TR - 7E02

PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE DAQING - XE07  
 SUSPENSION S/SUSPENSION NEUMATICA - RI01  
 SUSPENSION BALLESTAS TR 02 - 7802  
 SUSPENSION BALLESTAS TR - 7F07

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260504\_151852.jpg



20260504\_151927.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151812.jpg



20260504\_151826.jpg



20260504\_151925.jpg



20260504\_151901.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619681	Marca - Modelo	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
Fecha Alta	06/05/2026 9:56:44	CUM	VL02007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	06/05/2026 10:12:54	Matrícula	4871-LNW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151851.jpg



20260504\_151915.jpg



20260504\_151908.jpg



20260504\_151902.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151920.jpg



20260504\_151830.jpg



20260504\_151810.jpg



20260504\_151802.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619681	Marca - Modelo	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
Fecha Alta	06/05/2026 9:56:44	CUM	VL02007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	06/05/2026 10:12:54	Matrícula	4871-LNW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151817.jpg



20260504\_151805.jpg



20260504\_151910.jpg



20260504\_151814.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151855.jpg



20260504\_151912.jpg



20260504\_151843.jpg



20260504\_151905.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151736.jpg



20260504\_151725.jpg



20260504\_151731.jpg



20260504\_151744.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619681	Marca - Modelo	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
Fecha Alta	06/05/2026 9:56:44	CUM	VL02007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	06/05/2026 10:12:54	Matrícula	4871-LNW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151727.jpg



20260504\_151700.jpg



20260504\_151757.jpg



20260504\_151658.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151743.jpg



20260504\_151654.jpg



20260504\_151752.jpg



20260504\_151740.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151703.jpg



20260504\_151652.jpg



20260504\_151707.jpg



20260504\_151643.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_619681	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	06/05/2026 9:56:44	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	06/05/2026 10:12:54	<b>Matrícula</b>	4871-LNW		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2431082		



20260504\_151647.jpg



20260504\_151656.jpg



20260504\_151709.jpg



20260504\_151734.jpg