


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS8 R1054908	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	31 524 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten


Lagerplatz



Lose Teile	
Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen



Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 4.0 mm




Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 4.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		

2		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	586,84€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	734,26€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Abdeckung Abschleppöse	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	16,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,20		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	18,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

10	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	105,30€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.215,76€
---------------------	------------------