

Peugeot 108 1.0 e-VTi Active
2019 - 53 kW / 72 PK - Benzine - Handgeschakeld - • Ingeruild |
Beschikbaar | 3

Kenteken
Chassisnummer VF3PSCFB4JR219762
Eerste registratie 31-01-2019
APK geldig tot 11-12-2027
BTW Voertuig Nee
Bepaling uitvoering Waarschijnlijk

Kilometerstand 81.217 km
NAP check Logisch
Verwachte inleverdatum 31-07-2026
Verwachte kilometerstand 85.085 km

Import voertuig Nee
Teruggaaf bij export Ja
Verhuisgoed Nee
Taxi Nee
Bruto BPM / Rest BPM

Motorinhoud 998
Aantal cilinders 3
Euroklasse Euro 6
CO2 emissie (g/km) 86
Type voertuig Personenvoertuig
Aandrijving Voorwiel

Opties & accessoires 2

- Airco
- Klimaatregeling

Aanwezig bij voertuig 3

- Volledig onderhouden
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt -
Distributieriem / ketting vervangen -
Type band Alle seizoenen

Profiel diepte linksvoor 3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter 3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor 3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter 3 - 5 mm (Matig)

Merk band -
Velgen -
Band breedte -
Band hoogte -



Bouwjaar 2019	Vermogen 53 kW / 72 PK	Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld	Kilometerstand 81.217 km	BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Blauw
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2024

Schades (9)

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Lakschade


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-01-2019		Importeur
31-01-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
31-01-2019		Autobedrijf
12-02-2019		Autobedrijf
12-02-2019		Particulier
06-06-2023		Autobedrijf
09-09-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
11-12-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	audio installatie
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth
boordcomputer	buitenspiegels in carrosseriekleur	centrale vergrendeling met afstandsbediening	
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor	LED dagrijverlichting	passagiersairbag	start/stop systeem
stuurbekrachtiging	zij airbag(s) voor		stuur multifunctioneel

