




Matrícula:	6271-LSV	Kilometraje:	104474	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF3LCYHZJMS177359	Fecha de puesta en circulación:	15/09/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	15/06/2026 1:00:00
Modelo:	308				
Versión:	SW Style BlueHDi 130 S&S familiar 96kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/55 R 16 91 H				
Tamaño del neumático DEL DER	205/55 R 16 91 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/55 R 16 91 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/55 R 16 91 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/55/16/91 H DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras	259				

Dcha



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí				
Núm asientos	5				

Núm reposacabezas	5		Volante multifunciones	Sí
Núm llaves	2		Volante de cuero	Sí
Núm llaves mando a distancia	1		Reposabrazos central DEL	Sí
Color carrocería	Blanco		Bandeja de maletero	Sí
Llantas de verano	Aluminio		Radar parking TRAS	Sí
Kit de reparación	Sí		Barra de techo alu	Sí
Ficha Técnica	Sí		Radio multimedia	Sí
Categoría	Turismo		Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Segmento	Segmento 02		Documento de matriculación	Sí

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnic Tapa Tras	Rayado	Importe



Volante	Rayado	Importe
---------	--------	---------



Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control
-------------------------------	-----------	---------



Llanta aluminio Del Iz Bicolor/policroma	Rayado	Importe
--	--------	---------



Aleta Del Iz	Rayado	Reparar + Pintar
--------------	--------	------------------



Puerta Delant Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr



Abolladuras

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Retrovisor Ext Dr completo



Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Dr Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de pegamento

Quitar Adhesivos



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dHg%2f%2f2uTWPCslgukbsDIJNDAARM%2bDsaYJ2AUZh%2ba74EM%3d&language=es-ES