







**Audi e-tron e-tron 55 quattro advanced Pro Line S 95 kWh**  
2019 - 300 kW / 408 PK - Elektrisch - Automaat



<b>Kenteken</b>	
<b>Chassisnummer</b>	WAUZZZGE5KB008568
<b>Eerste registratie</b>	10-05-2019
<b>APK geldig tot</b>	10-05-2027
<b>BTW Voertuig</b>	Nee
<b>Bepaling uitvoering</b>	Waarschijnlijk
<b>Kilometerstand</b>	57.734 km
<b>NAP check</b>	Logisch
<b>Verwachte inleverdatum</b>	25-06-2026
<b>Verwachte kilometerstand</b>	57.778 km

<b>Import voertuig</b>	Nee
<b>Teruggaaf bij export</b>	Ja
<b>Verhuisgoed</b>	Nee
<b>Taxi</b>	Nee

<b>Motorinhoud</b>	-
<b>Aantal cilinders</b>	0
<b>Euroklasse</b>	Z
<b>CO2 emissie (g/km)</b>	-
<b>Type voertuig</b>	Personenvoertuig
<b>Aandrijving</b>	Vierwiel

		
<b>Bouwjaar</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Brandstof</b>
2019	300 kW / 408 PK	Elektrisch
		
<b>Transmissie</b>	<b>Kilometerstand</b>	<b>BTW Voertuig</b>
Automaat	57.734 km	Nee

## Opties & accessoires [12](#)

- Achteruitrijcamera
- Airco
- Apple CarPlay - Android Auto
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Panoramadak
- Parkeersensoren
- Schuif / open dak
- Stoelverwarming

## Aanwezig bij voertuig [2](#)

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

## Voertuig service details

<b>Laatste onderhoudsbeurt</b>	-
<b>Distributieriem / ketting vervangen</b>	-
<b>Type band</b>	Zomerbanden
<b>Profiel diepte linksvoor</b>	3 - 5 mm (Matig)
<b>Profiel diepte linksachter</b>	3 - 5 mm (Matig)
<b>Profiel diepte rechtsvoor</b>	3 - 5 mm (Matig)
<b>Profiel diepte rechtsachter</b>	3 - 5 mm (Matig)
<b>Merk band</b>	-
<b>Velgen</b>	-
<b>Band breedte</b>	-
<b>Band hoogte</b>	-

## Voertuig gegevens

<b>Type voertuig</b>	Personenvoertuig
<b>Aantal deuren</b>	5
<b>Carrosserie</b>	SUV
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Aandrijving</b>	Vierwiel
<b>Bijtellingspercentage</b>	18 %
<b>Bijtellingspercentage geldig tot</b>	01-06-2024

### Schades (3)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---


Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 1 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-04-2019		Importeur
10-05-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
16-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
10-05-2027	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	alarm klasse 1(startblokkering)	alarmsysteem	aluminium delen exterieur		
aluminium interieur afwerking	Anti Blokkeer Systeem	audio installatie	Autonomous Emergency Braking		
bagage-scheidingsnet	bestuurdersairbag	binnenspiegel automatisch dimmend	bots herkenning en activatie		
bots waarschuwing systeem	buitenspiegel(s) automatisch dimmend	buitenspiegels elektr. met geheugen			
buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	camerabeeld buitenspiegels			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	dimlichten automatisch		
electronic climate control	elektrisch bedienbare achterklep	elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen			
elektrisch verstelbare passagiersstoel	Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor		
interieurklimaat vooraf instelbaar	kunstlederen/microvezel bekleding	LED achterlichten	LED dagrijverlichting		
LED koplampen	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 20"	luchtvering	multimedia-voorbereiding	
navigatiesysteem full map	niveauregeling automatisch	opladmogelijkheid	parkeersensor voor en achter		
passagiersairbag	regensensor	rijstrooksensor	schakelpaddles	sportstoelen	spraakbediening
stuur leder	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuur verwarmd	volledig digitaal instrumentenpaneel	
voorstoelen verwarmd	warmtewerend glas	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

