

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002484564
Besichtigt am:	05.06.2026 15:52
Berichts-Nr:	10742634
FIN:	WAUZZZF35N1083751

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BVT
Erstzulassungsdatum:	20.05.2022
Laufleistung:	51.736 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder und Alcantara
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Dachreling, Entfall
3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dämpfung vorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dekoreinlage Micrometallic silber
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Digitaler Radioempfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Drehstromgenerator 140 A
Abwahl Audi phone box	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abwahl Spurwechselwarnung	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Einparkhilfe plus
Akzentflächen schwarz glänzend	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S- Schriftzug
Alcantara / Kunstleder mono.pur550-Kombination	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente-Lichtpaket	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Navigation & Infotainment plus	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi drive select	Federbereich 44 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fernlichtassistent
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Fertigungsablauf Standard
Audi Smartphone Interface	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Soundsystem	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi virtual cockpit plus	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Grundausstattung
Batterie 420A (70Ah)	Halteassistent
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckleuchten
Berganfahrassistent	Heckspoiler
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bluetooth-Schnittstelle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Karosserieform Variante 1
	Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Keine Aktionsausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Kompensor
Kindersicherheits-Paket	Ohne Lade-Dock
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortfahrwerk	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Logoprojektion
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leuchtwertenregulierung, autom. statisch	Ohne Spurwechselassistent
Licht-/Regensensor	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Wandhalterung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Navigation plus	Optikpaket schwarz
MMI Navigation plus mit MMI touch	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Progressivlenkung
Motorabdeckung	quattro
N.N.N. Ausführung 1	Räder der Serie
Nebelschlussleuchten	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Reifen 235/50 R19
Nicht Heissland	Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Ablagepaket	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen 235/50 R19 99V
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückfahrkamera
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	S line
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Seitliche Dekorfolien

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger S line in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türarmauflage in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF35N1083751

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

