

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Trendline
2019 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WV1ZZZ2KZX109252
Eerste registratie	24-05-2019
APK geldig tot	05-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	113.185 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	05-08-2026
Definitieve kilometerstand	113.185 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2019	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 113.185 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 4

- Airco
- Apple CarPlay - Android Auto
- Navigatie
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 4

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2024

Schades (8)

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Andere - Andere

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast


Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Gepit

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
15-05-2019		Importeur
24-05-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
27-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
05-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterdeuren met ruiten
- achterrautverwarming
- achterrautwisser
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- start/stop systeem
- stuurbekrachtiging
- tussenschot volledig
- vervolgbotsing preventie
- warmtewerend glas
- zij airbag(s) voor
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

