DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPYX SS191450	Date d'immatriculation	21/11/2025	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HG-186-SY	Odometre	13 681 km
Modèle	3008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm


Dommages extérieurs

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Déréglé
Commentaires	-

4



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

10



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

5



Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

1



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

VTS/CED
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm