


### datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	20/06/2023	Color	Negro Slido
Marca	JEEP	Matrícula		Cuentakilómetros	36 966 km
Modelo	Jeep Compass Limited 1.5 130cv MHEV	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

### Detalles de Inspección

Parque








### Elemento extraíble









Kit rueda de repuesto completo	✓
Bandeja trasera	✓








### Documento técnico

### Neumáticos

Bridgestone 225/55/18 V Verano 4.0 mm			Bridgestone 225/55/18 V Verano 4.0 mm	
Bridgestone 225/55/18 V Verano 6.0 mm			Bridgestone 225/55/18 V Verano 6.0 mm	

### Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Paragolpes
		Posición	-			Posición	Delantero
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Capó	4		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 18"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 18"	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Llantas especiales 18"																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado &amp; Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
9	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado &amp; Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-	10	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado &amp; Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-											
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				