

Ford

TRANSIT 2.0D L3H2 130CV

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0EXXTREPS33830



Descripción

Matrícula 7083MKX	Fecha de matriculación 17/10/2023	Kilometraje 91253 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 3	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Furgoneta	Desplazamiento de motor 1997 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 96 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Hertz San Boi

Fecha del encargo
23/06/2026


Fecha de peritación aprobada
24/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cristal de cuadro de instrumentos / Delantero	Roto	Sustitución
			
002	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución



003 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



004 Placa de cubierta del gancho de remolque del parachoques / Delantero

Faltante

Sustitución



005 Piloto del intermitente / Izquierda

Roto

Sustitución



006 Espejo retrovisor / Izquierda

Faltante

Sustitución



007 Junta de entrada de puerta / Delantero izquierdo

Roto

Sustitución









008 Panel lateral / Izquierda

Abolladura

Reparar



009	Aleta / Trasero Izquierdo Ventana : No	Abolladura	Reparar
			
010	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Sustitución
			
011	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
012	Puerta / Trasero Derecho Ventana : No	Abolladura	Reparar
			
013	Luz trasera (ala) / Trasero Derecho	Roto	Sustitución
			
014	Paragolpes / Trasero Derecho	Roto	Sustitución
			
015	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Sustitución



016 Soporte de parachoques lateral / Trasero Derecho

Roto

Sustitución



017 aireador aleta / Trasero Derecho ¹

Roto

Sustitución



018 Puerta / Derecha
Ventana : No

Abolladura

Reparar



019 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



020 Placa VIN / Derecha

Roto

Sustitución



021 Aleta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



022 Piloto del intermitente / Derecha

Roto

Sustitución



¹ Aireador

Elementos faltantes

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	SAILUN	235 / 65 / 16 /	4 mm
Delantero Derecho	SAILUN	235 / 65 / 16 /	3.8 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	235 / 65 / 16 /	7 mm
Trasero Derecho	Desconocido	235 / 65 / 16 /	6.8 mm



Piloto del intermitente / Izquierda / Roto



Espejo retrovisor / Izquierda / Fallante



Junta de entrada de puerta / Delantero Izquierdo / Roto



Panel lateral / Izquierda / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Luz trasera (ala) / Trasero Derecho / Roto



Paragolpes / Trasero Derecho / Roto



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Soporte de paragolpes lateral / Trasero Derecho / Roto



aireador aleta / Trasero Derecho / Roto



Puerta / Derecha / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Placa VIN / Derecha / Roto



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Piloto del intermitente / Derecha / Roto