

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug



046CC0141989



www.PS-Team.de

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
Niedrig:							
Mittel:	201			7.7			
Hoch:	147			5.6			
Extra hoch:	128			4.9			
Kombiniert:	149			5.7			
	149			5.7			

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]:	-----	Elektrische Reichweite innerorts [km]:	-----
Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	nein		
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	-----		
3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovationen	-----		
3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)	-----		

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
(CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:							
Mittel:							
Hoch:							
Extra hoch:							
Innerorts:							
Kombiniert (erhaltend):							
Kombiniert (entladend):							
Gewichtet, kombiniert:							

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]:	(EAER): -----	(EAER innerorts): -----
Vollelektrische Reichweite [km]:	(AER): -----	(AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1586#NO.30: A2 max 1576#NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +85 kg##
NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: ##215/55 R17 94W#7, 0JX17 ET40; ##2
15/55 R17 94W#6, 5JX17 ET41; ##235/40 R19 96W XL#8, 0JX17 ET44; ##235/45 R18 94W#8, 0
JX18 ET44; ##215/55 R17 94H M+S#7, 0JX17 ET40; ##215/55 R17 94H M+S#6, 5JX17 ET41; ##
215/60 R16 95H M+S#6, 5JX16 ET42; ##215/60 R16 95H M+S#6, 5JX16 ET41; ##235/45 R18 9
4V M+S#8, 0JX18 ET44; ##

Carladow

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU420 B 24783 R11 ZBT II wurde erstellt
CON0115790original
AEG5451832022 001614 00000000
WWZZ3CZPE033255
HSN:0603
00461

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2786
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2786
5. Länge [mm]: 4777
6. Breite [mm]: 1832
7. Höhe [mm]: 1490
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1586
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1745
16. Technisch zulässige Höchstmassen: -----
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2180
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1110 / 1120
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4180
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2000
- 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 90
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTU
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 147.00 bei 3600
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ):	automatisch
Gang:	-----
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	-----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	-----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	233
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1568

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- Achse 1: 235/40 R19 96W XL / 8,0UX19 ET44 / C / C1
- Achse 2: 235/40 R19 96W XL / 8,0UX19 ET44 / C / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -----
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -----
46. Geräuschpegel: -----
- Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 71.00 bei 3075
- Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
47. Abgasnorm: EURO 6 AP
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind: 1819
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: -----
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]: | f_0 (47.1.3.0.) | f_1 (47.1.3.1.) | f_2 (47.1.3.2.) |
| | 179.2 | 0.174 | 0.03479 |
- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}): -----
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Benzin/	27.2	-----	-----	31.9	43.2	-----	0.3400	0.00E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel								E
Gas								E
andere								E

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#km]
- Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Fahrersitzbezug beschädigt



Bild 15 : Fahrersitzbezug beschädigt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.01.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Elegance
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZPE033255	HSN / TSN	0603 / CON
Schlüssel-Nr.	10022048	Km-Stand abgelesen	96004
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Deep Black Perleffekt (C9X)		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) (+) FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) (+) FSL	S /O	5 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 W	Pirelli / Cinturato P7 FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Pirelli / Cinturato P7 FSL	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 H	Pirelli / Winter Sottozero 3	W /O	3 mm
215 / 55 R 17 94 H	Pirelli / Winter Sottozero 3	W /O	3 mm
215 / 55 R 17 94 H	Pirelli / Winter Sottozero 3	W /O	7 mm
215 / 55 R 17 94 H	Pirelli / Winter Sottozero 3	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, Becherhalter (2) vorn, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Mistralgrau, Dachreling, silber eloxiert, Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden aufstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. LED-Rückleuchten dunkelrot, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Netztrennwand, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Paket: "Design und Komfort", Paket: Winter, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17, Räder: AirStop-Reifen 215/55 R 17, Rückfahrkamera "Rear View", Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Schalthebelknauf in Leder, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperrung, elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PAH	Airbag: Knieairbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraßer hinten
8A9	Anhängerrangierass. "Trailer Assist" inkl. Parklenkas. "Park Assist" und Einparkhilfe iVm. Fahrassist.
1M6	Anhängervorrichtung, anklappbar
9WJ	App-Connect Wireless
1S1	Bordwerkzeug und Wagenheber
PNA	Dachhimmel in Mistralgrau statt in Titanschwarz
5W0	Dachreling, silber eloxiert, mit 2 Tragestäben silber eloxiert
WD4	Diebstahlwarnanlage
9S0	Digital Cockpit, mehrfarbig
PDD	Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl
6A7	Feuerlöscher
6M3	Gepäcknetz
6SH	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar
	Lackierung: Perleffekt
RCB	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
WBP	Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business)
PEZ	Paket: "Easy Open & Close"-Paket inkl. Safe-Sicherung
PA6	Paket: Ambientebeleuchtung "Plus"
PQU	Paket: IQ.DRIVE inkl. "Emergency Assist" iVm. Business Premium-Paket
WSQ	Paket: R-Line Sportpaket für DCC
W05	Paket: R-Line, Volkswagen R (Variant, Elegance, DSG)
PW2	Paket: Winter zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
PPZ	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
8RI	Radiozubehör: Soundsystem "Harman Kardon"
PJH	Räder: 4 Leichtmetallräder 8 J x 19 "Verona" Volkswagen R
7K3	Räder: Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung
PKS	Räder: Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
1G3	Räder: Reserverad in Fahrbereifung Leichtmetall für Räder 17
2WE	Räder: Winterräder (zusätzlich), Leichtmetall, "Helsinki" 6,5 J x 17
4F2	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
PH1	Sitze: ergoComfort Sitz mit el. 14-Wege-Einstel., Mem.-& Massage. auf Fahrers. i.V.m. Business Paket
3Y4	Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
KA6	Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
VW0	Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Front- und Seitenscheiben

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.02.2026 bei Kilometerstand 85.905
bis Wartung verbleiben:	20.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrersitzbezug beschädigt, erneuern
(Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontbereich Steinschläge,
Seitenteil links Delle,
Alufelge (Winter) vorne rechts Kratzer,