

Ford

VIN: WF0YXXTTGYLR03439



Beschreibung

-	Zulassungsdatum 21/04/2020	Laufleistung 208898 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2019	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1995 cc
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 96 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaum / -	Abgewetzt	Akzeptabel

			
002	Türdichtung / Rechts	Riss	Akzeptabel
			
003	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
			
004	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
			
005	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
006	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
			
007	Tür / Vorne Links	Verschmutzt	Akzeptabel



008

Kotflügel / Hinten Links

Rost

Akzeptabel



009

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Akzeptabel



010

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Delle

Akzeptabel



011

Kotflügel / Hinten Rechts

Rost

Akzeptabel



012

Sitz / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzschlüssel

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Winter	7.4 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Winter	6.8 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Winter	6.3 mm

Additional tyres

-	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Sommer	6 mm
-	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Sommer	6 mm
-	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Sommer	6.8 mm
-	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Sommer	6.8 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzschlüssel



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links



Hauptreifensatz/ Hinten Rechts



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt




Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Türdichtung / Rechts / Riss



Türdichtung / Rechts / Riss



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Verschmutzt



Tür / Vorne Links / Verschmutzt



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Rost



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt