Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: 5YJ3E7EA4LF527876) Aanbieder: Leasemaatschappij





TESLA MODEL 3 STND.RWD PLUS 60 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 55kWh standard range plus rwd 175kW aut

Km-stand	149809 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1672 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit		
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5		
SOH	82%	**Aandrijving**	Achter		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	288 cm
Datum eerste toelating	20-11-2019	**Vermogen**	175 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	20-11-2019	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	02-12-2027
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, Autonomous Emergency Braking, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, bestuurdersairbag, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektr. met geheugen, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, buitenspiegels verwarmbaar, dodehoekdetectie, electronic climate control, elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, houtafwerking interieur, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, LED mistlampen, lichtmetalen velgen 18", multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, panoramadak, passagiersairbag, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen, voorstoelen verwarmd, WiFi, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Publieke laadpaalkabel
✗ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Pirelli	235/45 R18
RV	5 mm	Winter	Pirelli	235/45 R18
LA	5 mm	Winter	Continental	235/45 R18
RA	5 mm	Winter	Continental	235/45 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed


Extra details

Beschadigingen

Deel:
Stuur
Omschrijving:
Barstjes
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Middenconsole
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Achterruit
Omschrijving:
Barst
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Knipperlicht zijspiegel rechts
Omschrijving:
Manco
Gegeven oplossing:
Vervangen




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie




Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie




Deel:
Bagageruimte
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie




Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


SoH


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur