

[redacted] - Marcq] [redacted] 2026

Inspection réalisée le 03/06/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre



Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord





Photo intérieur avant




Caractéristiques

Véhicule

Double de clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

47765

Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Sas défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

W1V9076351P366566

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Marque

MERCEDES

Modèle

SPRINTER

Date de première immatriculation (B)

27/08/2021

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

3

Documents

Certificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Sans défauts

État de la grille de pare-choc

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation avant

Défaut(s) apparent(s)

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts



Cassé Remplacer

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit


Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement
 Réparer & peindre

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Défaut(s) apparent(s)



- Bosse / enfoncement
- Réparer & peindre

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière gauche

Défait(s) apparent(s)



- Griffe / Rayé
- Remplacer

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Sans défauts

Porte arrière

Défait(s) apparent(s)



- Bosse / enfoncement
- Réparer & peindre

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Défait(s) apparent(s)

Joint de porte arrière

Sans défauts



Cassé Remplacer

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile
arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté
gauche

Sans défauts

Baguette latérale gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière
gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte
arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de
porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte
coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière
gauche

Sans défauts

Joint de porte avant
gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte
avant gauche

Sans défauts

État du
rétroviseur côté
gauche

Défaut(s) apparent(s)

État de la poignée de
porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant
gauche

Sans défauts



Cassé Remplacer

État de la moulure d'aile
avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Rapport d'inspection

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite




Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



État du pneu avant droit

Sans défauts

État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite




Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



État du pneu arrière droit

Sans défauts

État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit


Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours



Roue de secours

Sans défauts

Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)


Climatisation

Climatisation automatique

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Non équipé(e)

Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Habitacle | Sans défauts | État du volant | Sans défauts | État du tableau d'instruments | Sans défauts |
| État du rétroviseur central | Sans défauts | État du siège AVANT GAUCHE | Sans défauts | État du siège AVANT DROITE | Sans défauts |
| Ceinture | Sans défauts | Tapis | Sans défauts | Plafonnier | Sans défauts |
| Tableau de bord | Sans défauts | Comodo | Sans défauts | Ecran central | Sans défauts |
| Boîte à gants | Sans défauts | Allume cigare | Sans défauts | Élément d'habitacle | Sans défauts |

Intérieur arrière

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Moquette | Sans défauts | État du ciel de toit | Sans défauts | Plancher de coffre | Sans défauts |
| État des sièges arrière | Sans défauts | | | | |


Coffre

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| État du coffre | Sans défauts | Cache-bagage | Sans défauts | Câble de recharge domestique | 0 |
| Câble de recharge rapide | 0 | | | | |

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



| | | | |
|-------------------|--------------|---|--------------|
| Niveau d'huile | Sans défauts | Insonorisant capot moteur | Sans défauts |
| Fuites apparentes | Sans défauts | Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc) | Sans défauts |
| | | Sonorité, fumée | Sans défauts |