

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS5 R1054865	Erstzulassung	25.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	22 691 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz






















Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
Nothilfekit Reserverad	Betriebsanleitung
Hutablage	Serviceheft
Bedienungsanleitung Radio	Bordmappe komplett
	Ersatzschlüssel
	Schlüssel
	Schlüssel mit Fernbedienung
	Inspektion

Reifen

Falken 225/45/17 W

Ganzjahresreifen 3.0 mm



Falken 225/45/17 W

Ganzjahresreifen 3.0 mm



Falken 225/45/17 W

Ganzjahresreifen 4.0 mm



Falken 225/45/17 W

Ganzjahresreifen 4.0 mm





Außenschäden

1		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	224,53€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	233,58€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Ganzjahresreifen	Reparaturzeit	-	Teilekosten	110,00€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	110,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Ganzjahresreifen	Reparaturzeit	-	Teilekosten	110,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	110,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	224,53€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	220,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	224,53€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	220,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	119,00€	Nettokosten	236,70€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	144,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	362,70€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	207,00€		
				Pauschale	-		

9		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	151,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	49,26€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	56,93€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	105,30€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.888,37€